

### תכנית עבודה לחודש אוגוסט - ביטחון בטיחות והיערכות לחירום

#### ברשות דרור בתים חינוך

<u>הערות</u>	<u>תאריך ביצוע</u>	<u>אוגוסט</u>
טיפול משותף של מטה הרשות ובתי הספר	עד 16/08	<p>1. הפקת כלל אישורי החובה לביה"ס: תברואה, אגרונום, קרינה סלולרית וחשמלית, מערכת חשמל ע"י חשמלאי בודק, מכשירי חשמל ע"י חשמלאי מוסמך, ציוד כיבוי אש, בדיקה ע"י מהנדס של יציבות עמודי תאורה ויחידות מגן תלויות סככות ותקרות תלויות, בדיקה של מערכת הגז, מבנים יבילים במידה יש, מתקני ספורט במידה ויש</p>
אחריות מרחב חיים	אוגוסט	<p>2. השתתפות חובה של הצוות החינוכי כולל מנהל, קב"ט, אחראי תחום בטיחות, אחראי תחום ביטחון ואחראי תחום פעילות חזק בית ספרית ביום עיון בנושא שניות החיים של מרחב חיים</p>
אחריות ניהול ביה"ס	עד 23/08	<p>3. הנפקה של כתב מינוי תחום ע"י מנהל ביה"ס لتפקידים הבאים: רכו בטיחות, רכו ביטחון, רכו פעילות חזק בית ספרית, רכו תחום הטראדיות מיניות</p>
טבלת בדיקה מצורפת לאוגדן.	עד 27/08	<p>4. טבלת עזר לבדיקת היערכות ביה"ס לקרה פתחת שנת הלימודים בתחום הביטחון, הביטחונות הסביבתית, זהירות בדרכים ובריאות</p>

### רישימת אישורי חובה בבית"ס

אני מעביר לעיונכם את רישימת כל האישורים החיביים להיות בຄלסר תיק השטח של בית"ס.

• **להלן רישימת האישורים החיביים להיות בתוקף בתיק השטח בכל בית"ס:**

1. אישורים להיעדר עבירות מין- יחודשו מידי שנה.
2. סקר בטיחות המאשר הבטחת תנאי בטיחות נאותים בבייה"ס- ערך מידי שנה בתאריך היעד לחידוש רישיון בית"ס.
3. סקר מוכנות למניעת דלקות ותקינות אמצעי הכיבוי- ערך מידי שנה ע"י יועץ מורשה לתחים כיבוי אש או לחולופין ע"י הרשות הכבאית.
4. סקר תקינות מכשירי חשמל ובדיקה ויזואלית של מתקני החשמל כולל שקעים, נקודות מאור- ערך מידי שנה ע"י חשמלאי מוסמך ומעלה.
5. סקר תקינות מתקני ספורט- ערך מידי שנה ע"י מי שהוסמך לכך ע"י מכון התקנים הישראלי לבזוק תקן ישראלי למתקני ספורט 5515.
6. בדיקת עצמת קרינה מאנטנות סלולריות, משנאים ומשדות שימושיים- ערך מידי שנה ע"י בודק מוסמך בכפוף לתקן EFL ו- RF בגובה 1 מטר מהרצפה. כמו כן, במקומות פעילות תת קרקעית תיבדק הימצאות גז רדום.
7. בחזר בית"ס יבדקו אחת לשנה במסגרת סקר הבטיחות יציבות העצים והענפים- ע"י הרשות המקומית או לחולופין אגרונום מוסמך בעל תעודה היתר מרשות הגנים, יציבות עמודי תאורה, יתרונות מוגן תלויות, וסככות הצלה- ע"י מהנדס בניין (كونסטרוקטור).
8. ביקורת תברואה- תיערך אחת לשנה ע"י תברואן.
9. סקר תקינות למערכת החשמל כולל בדיקת תקינות של מערכת הארכה וממסרי הפקת- ערך אחת ל-5 שנים ע"י חשמלאי בודק ויוצא אישור תחתם על ידו.
10. סקר תקרות תלויות- ערך אחת ל-5 שנים ע"י סוקר שהוא מהנדס בניין (كونסטרוקטור).
11. בדיקת תקינות מערכת הגז- ערך אחת ל-5 שנים ע"י חברת הגז המספקת שירותים לביה"ס.

**הכחות מוגנים בטיחותיים במוסדות חינוך**  
**דשינה גאגחה לעירית מגלאן בבלט ספר, גן ילדים ופנימיליה**  
**רשמה וגהה ולקית והוא כוללת מטרים שונים לבזוק אותם בדור של גישה חוויתית, הוראה מקצועית או האת מעורר**

פרק 1: איזורי בטיחות			
מספר	זהות תביעה	תדריות	מוגן חפכו עזח ואמשר
1.1.	晁יפות אגנויות (איווק בנדיקות רישוי וכן בקרה של קומס)	לפי תוצר	מוגן חפכו עזח ואמשר
1.2.	לדיות או שקיעה של חלקן גונסטראקטו	מונדס בנין (קונסטראקטו)	מונדס בנין (קונסטראקטו)
1.3.	תקנות תלויות לפי הצורך במקורה של קומס או פגיעה אחרת.	מעם בתחש שניות, או לפי תוצר	תקנות תלויות לשימוש חמוש.
1.4.	תקני נשחים	תודשית	בזיהוב אחריות מרשות המקומית על יוזנו קורט במכון התקייל- בדק חדש לעתיקי משאבות
1.4.1		שנתית	בזיהוב על ידי מונדס/מונדס שוחזר עי מכון
1.4.2		שנתית	בזיהוב על ידי מונדס/מונדס שוחזר עי מכון
1.4.3		תלת שנתיות	מעבדה פוארטה
1.4.4	חצר גראוטאות	שנתית	מפקחת פדגוגית של חמוןס
1.5.		במקונית, לפי מצור	מוגן נתקמת וכן בקרה של קומס סימנים של שקייע או פגעה ביציבות או חזק (חלוזה, סקליט, כוחות תיתולות ובידוחה).
1.5.1	מוגן תפלשל חשמל נים.	שנתית	מוגן תפלשל חשמל נים.
1.5.2		שנתית	מוגן זבול לבתי תקינות חביס של מבנה יכיל.
1.6.	מוגן תפלשל וחסן ציבורי	במקונית ומעם ב-5 שנים	אשורי גיגוי או זהות מוגנות מינית דילוק לירכו רישימת רשות חכאות מטעם חכאות.
1.7.		שנתית	עליה אשגד אישור בדיקת התקינות של מערכת החשמל ותחארך.
1.8.		פעם ב- 5 שנים	מפשי תחסTEL ומתקני חשמל נסונן וגעלן מקשרי תחסTEL ומתקני חשמל.
1.9.	מערכת גז	שנתית	מערכת גז מוגן תפלשל וואלת לתקינות
1.10.		פעם בתחש שנים גז (2 מעלה)	בזיהוב מנטן לתקינות מערכת הגז (טמאנאי גז טזן)
1.11.	מערכת לתינוקים מים- תקינות.	שנתית	בזיהוב מושפע (למי סוג תגערת)
1.12.		שנתית	מתקני טהור / וילגונות תלאקת באולמות/ מתקני כושר בחו"ר כושר, מתקני כושר בחצר, מגרשים ובאוולות.
1.13.	מעלות, מתקני חרפת, מתקני לחץ, דיזי קיטור.	על פי חוק	בזיהוב מושפע (כחדרתו בפקודת חנויות בעבודה) למעלות - כל 6 חודשים, למתקני חרפת כל 14 חודשים, לאבויו וחרמתה כל 14 חודשים, למתקני לחץ כל 26 חודשים, למתקני דיזי קיטור כל 26 חודשים.
1.14.		על פי חוק	ריש נסם ובמקרים שגירש
1.15.	עוגמות מקרינה מאנטזת טולאריאן במוסדות שיטנס בתהומות או בקרבתם.	בזיהוב מושפע	עוגמות מקרינה מאנטזת טולאריאן במוסדות שיטנס
1.16.		שנתית	עוגמות תקרינה משנאיות (ונשיות חשמליות במוסדות שיטנס בתהומות או בקרבתם).

**הכטחת תנאים בטיחותיים בנסיבות מיוחדת**  
**רשות מנהלית לעריבת לבידוק בבית טפל, אף ליליט ופליגיה**  
**רשינה ותמה ולקויו והוא כולל פרישת שיעון לביקושים ברוך של בדיקה חומרית, הערכה מקצועית או עצם תיעור**

פרק 1: אישורי בטיחות - חמש			
מספר	מזהם תבזוקת	מזרות	חגוגי מאקרווי מבוקר ותמאשר
1.17.	ונרין בנסיבות או נזירות שנוגלה במס' ג' וدون כן בכל גוררת שקיים מורתף או מבנה תת-קרקעי בנסיבות חתינן.	פעם בשלוש שנים	בודק מוסך
1.18.	עוינות עצים ונגבים	שניינ	בודק מוסך באחריות הרשות חפקומית
1.19.	ջיפות עמוני אהולה, יתיות גונג תלויות	לפי הצורך ובתקנות	מוחויס או חוץאי מנכדים
1.20.	מערכות סלארניות	בתקמות או בשינויי מייקוט	מחודס קונסטרוקציה ואחריות הרשות המקומית
1.21.	סכנת חללה	בתקמות, לפי הצורך	באחריות חכבי מומתקנית

מדינת ישראל  
משרד החינוך  
חינוך מוכר שאינו רשמי



6/09/01

מדינת ישראל - משרד החינוך

## אישור בטיחות שנתי למוסד מופל שאינו رسمي

בתובת לשלוח: מנהלת ח紀שו רח' המרפא 8 תד 45215 הר חוצבים ירושלים מיקוד

9777408

יש לסמן ב✓ במשבצת המתאימה

יעוד המוסד החינוכי:  גן ילדים  בית ספר  אחר

שם המוסד	תאריך המבחן
הדרון (חדרון) 3380822	2/01/11
שם המוסד	שם המבזק
13	

טלפון המוסד	כתובת המוסד		
	רחוב	שם	מספר בית
75436654-46	הדרון (חדרון)	ג'וליאן	2/01/11


הריני לאשר כי המוסד הנ"ל ראוי לאפלוס למוסד חינוכי,

### לשנת הלימודים:

1. עפ"י המבחן והערכת סיכון אין במוסד מפגעים בקיימות 1- תלמידים חיו  
אינם.

2. פערים שנთגלו בקיימות 2, 3, 4, 5, וקולם מסגרת תכניות שנתיות / רב שנתיות.

מנהל מוכר חינוך ברשות/ בעלות  
חוותמת וחתימה



תאריך  
2/01/11

# אמ-טל נועז בע"מ

איפות טבילה ו תברואה ו רישי עסקים

דוא"ל: alonmush@gmail.com

ח.פ 513719203

## דו"ח ביקורת תברואהית במת טר

תאריך הביקורת: 26.07.2015

שם הבעלות: דרור בני חינוך ע"ר 580015055

שם ביה"ס: חונע

מספר ביה"ס: 63401

טלפון: 02-5666794

כתובת: רב ח' חיים 3 ירושלים

שם המנכ"ל: הגב' עוזי זיסקון

שם ביה"ס: חטיבת עליונה ט' יב'

מספר תלמידים: 100 מס' כיתות: 10

הביקורת התקיימה בנסיבות: אלדר – מנהל אחותם

1

## א. תשתית

הטבילה	נושא	הערות	צוון
פתרונות האגירש	טוריים טכניים	תקין	9
	ניקוי	תקין	9
	הצללה		8
	אשפה	תקין (פינו על ידי הרשוח והמקומית)	9
	גודל ח. משחקים		לא קיים
	מקור מים ואיכותם מערכתי וМОתקני מי שחייה, הגינה על מערכת מי שחייה הגיון בע"מ	ספק המים תאגיד	9
גיטם	מקוני שתיה בחזר ומתקני שתיה למים צוננים, והאחת המתקנים לאליל הילדים	קיים	9
	מערכת טיפול שפכים	חיבור למערכת טיפול שפכים ציבורי	9
	מבנה	החאמת המבנה לפיזוראמה איטום המבנה	8
כיוות	מבנים קליסיאנסיים	תקין	8
	שתחזקיפה	תקין	9
	גובה	תקין	9

# אם-טל נועז בע"מ

איךות סביבה וחברואה ורישי עסקים

דוא"ל: alonmush@gmail.com

ח.פ. 513719203

ציוויל		הערות	גושא
9	תקין	רצפות	
8	תקין	קירות ותקרה	
9	תקין	חלונות ודלתות	
9	תקין (טבעי + נאוולץ)	אורורו	
9	תקין	חימום	
8	שרומי בנים : 3 אסלה שרומי בנות : 4 אסלה	נס' הקביאות ומיקומם	שירותותים
9	תקין	חלוקת פונימית	
9	טבעי	אורורו	
9	תקין	קירות	
9	תקין	רצפה	
9	תקין	חלונות	
9		סוג קביאות	
9	תקין	דלתות ומיחוזות	
9	תקין	שירותוי צוות	
לא קיים		שירותות ניידים	
לא קיים		אולם ספורט	אזור ספורט
		פינת חי בהשגת וטרינרית	
לא קיים		מטבח/ קיטרינג/ מונון	הזגגה

2

# אמ-טל נועז בע"מ

אלפנות טבילה Q תברואה Q רישי עתקים

דו"ל: alonmush@gmail.com

ת.פ. 513719203

## א.תחזוקה ומצג תכזואי

ציוויל	הערות	נושא	טבילה
9	טבילה המבנה נקייה ומטופלת		
לא קיים		סוג צניחה מקין גומי	מגרש
9	תיקון	מקין חצר	
9	תיקון	חווקת מערכת מי שתיה	מים
9	תיקון	מצב חברואוי	בנייה
9	תיקון	כיתוח- ריהוט	
9	תיקון	כחות – מארה	
9	תיקון (ומין לצווות בלבד)	אחסון חומרוי ניקוי	
לא קיים		אבסטט	
9	תיקון	נייר טואלט	שירותים
9	סבון נוזלי		
9	תיקון	מגבות נייר	
9	האחסון מתבצע נפרד אין גישה לתלמידים ניקוי	מצב חברואוי ואחסון חומרוי	
9	תיקון (מאחסון בנפרד)	סינון ואחסון כל ניקיון	
לא קיים			אולט סטראט
לא קיים			הזנה

3

## הערות:

1. בית הטפר מורכב מכ- 50 בנות ומ-50 בנים.
2. קיימים 2 מטבחים מים צוגנים.
3. המבנה מחמשת הסנטוריות , ציר בית-הטפר והחדרים מטופלים ברמה גבוהה מאוד .
4. חומרוי הניקוי מאוחסנים בנפרד לצווות הניקיון בלבד.

לפיוף: המצב חברואוי בבית הספר תיקין.

# אם-טל נועז בע"מ

איפות סביבה ו תברואה ו רישיוני עסקים  
דואיל: alonmush@gmail.com

ח.פ 513719203

## טיוכם הביקורת לתחבורה אטומית

אני, זה"מ, מפקח מכירואה נטעם משרד הבריאות/אחראי תחבורה של האוטו\*, מצהיר בזאת כי  
בצעתי את הביקורת שאמצעיה פורטו לעיל.

4

אלון מוש  
חנדסאי איפות הסביבה  
28387/2011

חתימת המפקח/אחראי תחבורה

# **יעקב שפיר - אגרונום- שמא מקרקען- שמא חקלאי**

## **שמאות מקרקען, שמאות חקלאית**

02/08/2015

### **תגלוון : בדיקת מצב עצים דרור חושן ירושלים**


בתאריך 15/7/15 ביקרתי בבית הספר דרור חושן ירושלים , נבדקו 23 עצים, חוות חוץ נעשתה על פי בקשה בית הספר דרור חושן ירושלים על פי דרישת משרד החינוך. כל העצים בתחום בית הספר נמצאו תקינים. מוחז לאחר בית הספר נמצא עץ אחד חנותה כלפי חוץ בבית הספר, לעז חיתוך בגזע והוא מסכן את תלמידי בית הספר



**יעקב שפיר- אגרונום- שמא מקרקען- שמא חיקלאי**  
**שמאות מקרקען, שמאות חקלאית**

בזיקת מצב עצים דרור חושן ירושלים

מספר עצ	שם עצ	ס"מ קוטר	מטר גובה	מטר גובה עצ	רמת מסוכנות עצ	המלצתה
1	אורן	60	15	תיקין	גבוהה	�
2	אורן	50	15	תיקין	גבוהה	�
3	אורן	40	15	תיקין	גבוהה	�
4	אורן	60	15	תיקין	גבוהה	�
5	אורן	40	15	תיקין	גבוהה	�
6	אורן	60	15	תיקין	גבוהה	�
7	אורן	60	15	חתו <sup>בגוע</sup>	גבוהה	כrichtה (לא נמצא בחצר בית הספר, מסכן את תלמידי בית הספר)
8	אורן	60	15	תיקין	גבוהה	�
9	אורן	40	15	תיקין	גבוהה	�
10	אורן	30	15	תיקין	גבוהה	�
11	אורן	60	15	תיקין	גבוהה	�
12	אורן	60	15	תיקין	גבוהה	�
13	ברוש	30	10	תיקין	נמוכה	�
14	אורן	60	15	תיקין	גבוהה	�
15	ברוש	30	10	תיקין	נמוכה	�
16	בוקיצה	30	5	תיקין	נמוכה	�
17	מייש	60	12	תיקין	נמוכה	�
18	ברוש	20	12	תיקין	נמוכה	�
19	אורן	50	10	תיקין	גבוהה	�
20	כליל	40	5	תיקין	בינונית	�
21	זית	50	7	תיקין	נמוכה	�
22	זית	50	7	תיקין	נמוכה	�
23	זית	30	4	תיקין	נמוכה	�



בכבוד רב  
יעקב שפיר  
אגרונום



**בודק מוסמן למתkan חשמל-סוג 3**      מהנדס אילן יורקובסקי - א.א.י.      הנדסת חשמל  
**בודק מוסמן למדידת קרינה**      סריקות תרמו-גופיות מתקדמות

טל. 052-6445170 \* פקס 0722446489 \* מייל ilan.bodek@gmail.com \* ת.ד. 5343 גו יגנה 70800



תאריך: 14-07-2015  
עמוד 1 מתוך 3

אל: מר יעקב בכר – סמנכ"ל אירగון  
דרור בתיה החינוך

א.ג.

**הנידון: מדידת צפיפות שטף מגנטי בתחום תדר רשת החשמל - RF**  
**באזור: בית הספר תיכון חוש"ן, רח' רבי חייא 3 ירושלים**

### כללי

- בשימוש להזמנתכם ערכתי מדידת רמת הקרינה בתחום תדרי רדיו בבית מוסדות המטהר בצל הפונה לכיוון אתר השידור שפרטיו מופיעים בהמשך. המדידה בוצעה ע"פ נוהל מס' 01-04-09-04 מת המשרד להגנת הסביבה (מთאריך 2006-01-01).
- רמתות הקריאה נמדדו בכיתות לימוד ושאר החדרים בבניין בית הספר.
- המדידות נערכו בנסיבות של מר אלדד – אב הבית.

### פרוטוקול המדידות

שם מבצע המדידה	הנדס אילן יורקובסקי
סוג המדידות	מדידות שדה מגנטי ממתקני חשמל
שעת המדידה	10:00
תאריך ביצוע המדידות	14-07-2015
טלפון	035125199
כתובת מיקום המדידה	רחוב רבי חייא 3 ירושלים
תאריך>bבקשה	14-07-2015

### אפויון מכשיר המדידה

אפויון המכשיר		המדידות בוצעו באמצעות מכשיר תוכרת חברת TENMARS דגם: TM-196
RF three-Axis Field Strength Meter HyperLOG 7025 measurement antenna S/n 140708526	Frequency range 10 MHz – 8GHz Dynamic range 75 dB Typical Accuracy +/- 2.4dB	



מחנץ אילן יורקובסקי - א.א.ג. הנדסת חשמל  
**בודק מוסמן למדידות קריינה** סריקות תרמווגרפיות מתקדמות  
 טל. 0722446489 \* פקס 052-6445170 \* מייל ilan.bodek@gmail.com \* ת.צ. 5343 גן יבנה 70800



עמוד 2 מתוך 3

#### דו"ח מדידות שדות מגנטיים

עוצמת הקרינה שנמדדה ( $\mu\text{W/cm}^2$ ) *	אכליוס האazor	תאור מקום המדידה
0.15	חסיפה לא רציפה	פרוזדורים
0.15	מאוכליס ברציפות	כיתות לימוד וחדרי צוות עובדיים

+ תוצאות המדידות נקבעות למקום וזמן המדידה. בכלל ניקודה המדידות מייצגות את התוromaה המשוללת של כל המ shredders באזורי. בוצעה מדידה לא ספקטראלית لكن נעשתה השווה לתקן המHAMMER בתחום הסולולאר.

#### שם הבודק המוסמן אשר ביצע את המדידות

שם ושם משפחה	מספר תתייר	תוקף תתייר
איילן יורקובסקי	3100-01-6	17-01-2016



**מחנץ אילן יורקובסקי - א.ג. חנדשת חשמל  
בודק מוסמך למכשירי חשמל-סוג 3 בודק מוסמך למדיידת קרינה סריקות תרומוגרפיות מתקדמות**  
**טל. 052-6445170 \* פקס 0722446489 \* מייל ilan.bodek@gmail.com \* ת.ד. 5343 גן יבנה 70800**

עמוד 3 מתוך 3

#### **הסביר תוכאות המדידה**

- ארגון הבריאות העולמי (WHO) קבע כי רמת החשיפה המרבית המותרת של בני-אדם לקרינה בתוחום תדרי הרדיו:

❖ בתוחומי התקשרות הסלולרית דור ראשון (900Hz) ערך הסף  $4W/m^2$ .  
❖ בתוחומי התקשרות הסלולרית דור שני (1800MHz) ערך הסף  $9W/m^2$ .  
❖ בתוחומי התקשרות הסלולרית דור שלישי (2100MHz) ערך הסף  $10W/m^2$ .

- סף זה אומץ ע"י המשרד להגנת הסביבה כ-סף בריאותי.
- קרינת הרקע בבית מגורים טיפוסי בסביבה עירונית אינה עולה על 50 מיליווט למ"ר.
- המשרד להגנת הסביבה קבע סף סביבתי לחשיפה במקומות בהם שוהים אנשים ברכישות לאורך זמן כגון בתים, משרדים וכו'. סף זה עומד על עשירית מהסף שקבע ארגון הבריאות העולמי. לגבי אזורים שאינם מואכלסים ברכישות לאורך זמן הסף השביבתי הינו 30% מהסף שנקבע על ידי ארגון הבריאות העולמי.
- באפשרות למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה [www.sviva.gov.il](http://www.sviva.gov.il)

#### **מסקנות לגבי תוכאות המדידה**

רמות הקרינה בתחום RF שנמדדו אינן חרוגות מתקן שנקבע ע"י המשרד להגנת הסביבה באזורי מואכלסים ברכישות. על כן בכל ניקודות המדידה, שנמדדו, רמת הקרינה אלקטромגנטית עומדת בתיקן החשיפה לציבור הרחב, של המשרד להגנת הסביבה.

בברכה

**מחנץ אילן יורקובסקי**  
רישון מחנץ חשמל 882288  
רישון מחנץ בודק 115154

**מוסמך למדיידת קרינה בלתי מינית  
מס' תיתר 6-01-3100**



**בודק מוסמך למתכונים חשמל-סוג 3** מהנדס אילן יורקובצקי - א.א.ג. הנדסת חשמל  
**סרייקות תרומות גרפיות מתקדמות**  
**טל. 052-6445170 \* פקס 0722446489 \* מייל ilan.bodek@gmail.com \* ת.ד. 5343 גן יבנה 70800**

תאריך : 14-07-2015  
 עמוד 1 מתוך 3

אל: מר יעקב בכר – סמנכ"ל אירגון  
דרור בתיה החינוך

א. ג.

**הגידו: מדידת צפיפות שטף מגנטי בתחום תדר רשת החשמל - ELF**  
**באטר: בית הספר תיקון חושין, רח' רבי חייא 3 ירושלים**

#### כללי

1. בהמשך להזמנתכם ערכתי מדידת רמת הצפיפות של שטף מגנטי בתחום תדר רשת החשמל בבית דוד משפטתי באתר שבנידון. המדידה בוצעה ע"פ נוהל מס' 01-04-09 מאות המשרד להגנת הסביבה (מתאריך 01-06-2006).
2. במהלך המדידות הושם דגש לצורך שילוב קיומה אפשרי. הבדיקה נעשתה בעומס זרם שאופני לעונה.
3. המדידות נערכו בנסיבות של מר אלוד – אב הבית.

#### פרוטוקול המדידות

שם מבצע המדידה	מהנדס אילן יורקובצקי
תאריך הבקשה	14-07-2015
כתובת מקום המדידה	בית הספר תיקון חושין
טלפון	035125199
תאריך ביצוע המדידות	14-07-2015
שעת המדידה	11:00
סוג המדידות	מדידות שדה מגנטי ממתקני החשמל

#### אופן שיטה, מיקום ותנאי המדידה

תאור מקום המדידה	בבית הספר תיקון חושין
תנאי ביצוע מדידה	מוג אוויר: חם, זרם אופני לעונה בשעות הביקוש
מקור השدة	תשתיות חשמל מקומית

עמוד 1 מתוך 3



הנדס אילן יורקובצקי - א.א.ג. הנדסת חשמל  
**בודק מוסמך למתיקני חשמל - סוג 3** מוסמך למדינת קרינה סרייקות תרמוגרפיות מתקדמות  
 טל. 052-6445170 \* פקס 0722446489 \* מייל ilan.bodek@gmail.com \* ת.ד. 5343 גו יבנה 70800

#### דו"ח מדידות שדות מגנטיים

מספר	שם הנקודה בה בוצעה המדידה	זמן האכולוס ביממה בשעות	גובה נקודות המדידה מעל הרצפה (m)	עוצמת השטף המגנטי (mG)	מרחק הניקוד מהמקור שדה מגנטי (m)
1	חדר ייעצת עמדת עבודה	רציף	0.5	7	לוח חשמל מעבר לקיר
2	פרוזדורים מול הלוחות קומתיים	אקווטי	0.5	4	0.5
3	כיתות לימוד וחדרי צוות עובדים	רציף	0.5	0.5	---
4	פרוזדורים	אקווטי	0.5	0.5	-----

- תוצאות של ציפויות שטף מגנטי הן שייכלו וקטורי (3D).
- נבדקה השפעת מקורות חיצוניים בתוך המבנה.
- תוצאות המדידות נכונות למקומות וזמן המדידה.

#### .afioon mba'sir hamidiya

Afioon mba'sir		המדידות בוצעו באמצעות מכשיר תוצרת חברת TENMARS דגם: TM-192
Magnetic Field Measurement System , Isotropic(3D) AC magnetic field measurement S/n 141101479	Frequency range 30 - 2 KHz Level 100 µG - 2G Resolution 0.1 mG (0.01 µT) Typical Accuracy ±(3% + 30dgl)	

#### שם הבודק המוסמך אשר ביצע את המדידות

שם ושם המשפחה	טלפון התהיתר	מספר התהיתר	תאריך ביצוע
אלן יורקובצקי	3100-4-01-3	17-01-2016	

עמוד 2 מתוך 3

### **תכנית עבודה לחודש אוגוסט - ביטחון בטיחות והיערכות לחירום**

#### **ברשות דרור בתים חינוך**

<b>הערות</b>	<b>תאריך ביצוע</b>	<b>אוגוסט</b>
טיפול משותף של מטה הרשות ובתי הספר	עד 16/08	1. הפתקת כלל אישורי החובה לביה"ס : תברואה, אגרונום, קריינה סלאրית וחשמלית, מערכת חשמל ע"י חשמלאי בודק, מכשירי חשמל ע"י חשמלאי מוסמך, ציוד כיבוי אש, בדיקה ע"י מהנדס של יציבות עמודי תאורה ייחודיות מגן תלויות סככות ותקרות תלויות, בזיקה של מערכת הגז, מבנהיםobilים במידה יש, מתכונים ספורט במידה ויש
באחריות מרחב חיים	אוגוסט	2. השתתפות חובה של הצוות החינוכי כולל מנהל, קב"ט, אחראי תחומי בטיחות, אחראי תחום ביטחון ואחראי תחום פעילות חז' בית ספרית ביום עיון בנושא שມירת החיות של מרחב חיים
באחריות מנהל ביה"ס	עד 23/08	3. הנפקה של כתב מינוי חתום ע"י מנהל ביה"ס لتפקידים הבאים : רכו בטיחות, רכו ביטחון, רכו פעילות חז' בית ספרית, רכו תחום הטראומות מיעוט
טבלת בדיקה מצורפת לאוגדן.	עד 27/08	4. טבלת עוזർ לביקורת היערכות ביה"ס לקרה פתחת שנת הלימודים בתחום הביטחון, הביטחונות הסביבתית, זהירות בזרכים ובריאות

### רישימת אישורי חובה בביה"ס

אני מעביר לעיונכם את רישימת כל האישורים החיבים להיות בклטר תיק השטח של בית"ס.

להלן רישימת האישורים החיבים להיות בתוקף בתיק השטח בכל בית"ס:

1. אישורים להיעדר עבירות מין- יוחדו מידי שנה.
2. סקר בטיחות המאשר הבטחת תנאי בטיחות נאותים בבית"ס- ערך מידי שנה בתאריך היעד לחידוש רישיון בית"ס.
3. סקר מוכנות למניעת דלקות ותקינות אמצעי הכיבוי- ערך מידי שנה ע"י יו"ץ מורשה לתחים כיבוי אש או לחולופין ע"י הרשות הכבאית.
4. סקר תקינות מכשירי חשמל ובדיקה ויזואלית של מתקני החשמל כולל שקעים, נזודות מאור- ערך מידי שנה ע"י חשמלאי מוסמך ומעלה.
5. סקר תקינות מתקני ספורט- ערך מידי שנה ע"י מי שהוסמך לכך ע"י מכון התקנים הישראלי לבודוק תקן ישראלי למתקני ספורט 5515.
6. בדיקת עצמת קירנה מאנטנות סלולריות, משנאים ומשדות חשמליים- ערך מידי שנה ע"י בודק מוסמך בכפוף לתקן EFL ו- RF בגובה 1 מטר מהרצפה. כמו כן, במקומות פעילות תת קרקעית תיבדק הימצאות גז רדום.
7. בחרץ בית"ס יבדקנו אחת לשנה במסגרת סקר הבטיחות יציבות העצים והענפים- ע"י הרשות המקומית או לחולופין אגרונום מוסמך בעל תעודה היתר מרשות הגנים, יציבות עמודי תאורה, יחידות מגן תלויות, וסכנות הצללה- ע"י מהנדס בניין (كونסטרוקטור).
8. ביקורת תברואה- תיערך אחת לשנה ע"י תברואן.
9. סקר תקינות למערכת החשמל כולל בדיקת תקינות של מערכת הארכה וממסרי הפחת- ערך אחת ל-5 שנים ע"י חשמלאי בודק ויוצא אישור חתום על ידו.
10. סקר תקרות תלויות- ערך אחת ל-5 שנים ע"י סוקר שהוא מהנדס בניין (كونסטרוקטור).
11. בדיקת תקינות מערכות הגז- ערך אחת ל-5 שנים ע"י חברת הגז המספקת שירותים לביה"ס.

**הכתחח וחאים בטיחותיים במוסדות חינוך**  
**לשימול מבחן לעזריתת מבחן בבית ספר, גן יילדיים ופנימילר**  
**רישמה והגהה לקלות והוא כוללת פריטים שונים לגזוק אותם בורר של גישה חוויה, העריכה נקוטה או האמת מיעור**

פרק 1: אישורי בטיחות				
מספר	תחום הביקורת	תיאורות	לפי חゾך	תגוף חיצוני תבוניך ואמארה
1.1.	עיזומי חגיגות (ייבוק בזכיותו רישוי וכן במקורה של קומת צדוקים או שקויה של חלקו מכוון).	מחנדס בנין (קונסטרוקטור)	מעט בחמש שנים, או לפחות,	תגוף חיצוני תבוניך ואמארה
1.2.	תקנות תלויות לפי צורך במקרה של שכעה או פגיעה אחרת.	מחנדס בנין (קונסטרוקטור)	מעט בחמש שנים,	תקנות תלויות לפי צורך במקרה של שכעה או פגיעה אחרת.
1.3.	תסתמך על מושך חינוך.	מחנדס תנעוט	בתקנות נסיך חדש או שינוי בתדרוי תנעוט	תסתמך על מושך חינוך.
1.4.	תקני משלטים			
1.4.1.	חוודשא	בזיהוי באחריות הרשות חמוקומית (על ידי בוגר קורס המכון ותקנים - בודק תודשי לפתקני משלטים)	בזיהוי ואישור מוחנץ/חינסקי שחוכר עי מכון	בזיהוי באחריות הרשות חמוקומית (על ידי בוגר קורס המכון ותקנים - בודק תודשי לפתקני משלטים)
1.4.2.	שונית	בזיהוי מוחגגה של חומס	בזיהוי מוחגגה של חומס	בזיהוי מוחגגה של חומס
1.4.3.	תלת שנתי	מפקחות מוחגגה של חומס	במקנות, לפי חゾך	תכל גדוראות
1.4.4.	שונית	מתקנים	מוגג בזיהות וכן במקורה של קומם סימנים של שכעה או פגיעה בזיהות או תזק (חלודת, סדקם, נזירות חילשיות וכדומה).	מוגג בזיהות וכן במקורה של קומם סימנים של שכעה או פגיעה בזיהות או תזק (חלודת, סדקם, נזירות חילשיות וכדומה).
1.5.	מוגג ובלתי נרוי			
1.5.1.	שונית	במקנות, לפי חゾך	מוגג בזיהות וכן במקורה של קומם סימנים של שכעה או פגיעה בזיהות או תזק (חלודת, סדקם, נזירות חילשיות וכדומה).	מוגג ובלתי נרוי תקינות חפסיס של מבנה בגין,
1.5.2.	שונית	במקנות ופעט ב-5 שנים	מוגג בזיהות וכן במקורה של קומם סימנים של שכעה או פגיעה בזיהות או תזק (חלודת, סדקם, נזירות חילשיות וכדומה).	מוגג ובלתי נרוי תקינות חפסיס של מבנה בגין,
1.6.	מתקני חשמל ומטיקני חשמל			
1.7.	שונית	פנס ג-5 שנים	מוגגי בילוי אוזות מכונות מניעת דילוקת (יריכו ורשות תקינות (תוחוקות יציר חכמי), לבני ולבולוט,	מתקני חשמל ומטיקני חשמל
1.8.	שונית	פנס ג-5 שנים	נערכות אשgal אישור בדיקת התקינות של מערכת החשמל וחדרוקם.	נערכות אשgal אישור בדיקת התקינות של מערכת החשמל וחדרוקם.
1.9.	מתקני חשמל ומטיקני חשמל			
1.10.	שונית	פנס בבחמש שנים	מתקני מושךן לעקבות מעירצת מה (טכני גז טז גז (מעלה))	מערכת לתיבות מים-תקינה.
1.11.	גדרת לתיבות מים-תקינה.			
1.12.	שונית	על פי חחוק	מתקני ספורט / וילונות תליה בألوמות / אתקני כושר בחו"ר כושר, מתקני כושר בהצהר, מגירות ונאולמות,	מתקני חשמל ומטיקני חשמל
1.13.	מעליות, מתקני חרגת, אתקני לחץ, ציפוי קיטות			
1.14.	על פי חחוק	בזיהוי מושךן לר羞	רשות אט ובמקומות שנורש)	מעליות, מתקני חרגת, אתקני לחץ, ציפוי קיטות
1.15.	שונית	בזיהוי מושם	עוצמת תקינה פאנטגית ללוואריות במוסדות ישנים בבחינות או בקרבתם.	עוצמת אקליגת משנים ונשיות חשמלית במוסדות ישנים
1.16.	שונית	בזיהוי מושם	עוצמת אקליגת משנים ונשיות חשמלית במוסדות ישנים בבחינות או בקרבתם.	עוצמת אקליגת משנים ונשיות חשמלית במוסדות ישנים בבחינות או בקרבתם.

**הבטחת תנאים בטיחותיים בנסיבות מיוחדת**  
**רשימת ונה ולקויו והוא כוללת פריטים שיעון לבוטק אולם בדרך של בדיקה חותמי, הערכה מיליצית או עצם מעורר**

פרק ג' אישורי בטיחות - תמשך			
מספר	תנתן חמוץ	תודיעות	תגוף תמקומי מבוקר (וחפשר)
ל.11.	בודק מושנן	עם בשלוש שנים	וג רצון בנסיבות או כאירועים שלא נוגלה בהם ג רין וכן בכל מקרה שקיים פרתף או מנוחות מות-קרען בנסיבות חתיין.
ל.12.	שנני	בזוק מושך באתריות הרשות המקומית	ଓיבנות עזים ונgasים
ל.13.	לא חרור וצתקמת	מחוזס או תומסאי נכינט	ଓיבנות עמויה מואלה, ייחדות בגוון תלויות
ל.14.	מייקוט	בתקמת או בשינוי	מערכות טולאריות
ל.15.	בחקמת, לפי תזרע	באחריות החבי חנטקינט	סככת תעלול

מדינת ישראל  
משרד החינוך  
חינוך מוכרי שאינו رسمي



6/1901

מדינת ישראל - משרד החינוך

## אישור בתי חיות שנדי למוסך מופל שאינו رسمي

כתובת לשלוח: מנהלת הרישוי רח' תמרפא 8 תד 45215 הר חוצבים ירושלים מיקוד

9777408

יש לאמו ב✓ בנסיבות המתאימה

יעוז המוסך החינוכי :

גני ילדים  בית ספר  אחר

תאריך המבחן	שם המוסך	שם מוקדם	שם תלמידים	מספר מס'	כתובות שנבדקו
21/10/14	התקין וTHONI	338032		13	

טלפון המוסך	כתובת המוסך		
	רחוב בית	מספר מס'	עיר שכונה
054-3665747-46	הדר נס ציונה	10	תל אביב יפו

הריני לאשר כי המוסך הניל רואן אבלוס במוסך חינוכי,

### לשנת הלימודים: 14/15

1. עפ"י המבחן והערכת סיכונים אין במוסך מוגעים בקיימות 1- חסלניים חי  
אוטם.

2. פערים שנגלו בקיימות 2-3, ו~~ויקו על מוסכתה תכנית שנתית / רב שנתית.~~

מנhal מוח' החינוך ברשות/ቤלות  
חוותמת וחתימה

מזכ' נטול מושג, נס ציונה, 15.10.14  
עוזר מבקר הבתי חינוך  
חתומה וחתימה

תאריך 21/10/14

# אם-טל נועז בע"מ

איפות סביבה ו תברואה רישיוני עסקים  
דו"ל: alonmush@gmail.com

ח.פ. 513719203

## דו"ח ביקורת תברואתית בORITY ספר

תאריך הביקורת: 26.07.2015

שם הבעלות: דרור בני חינוך ע"ר 580015055

שם בית"ס: חישו

סמל בית"ס: 63401

טלפון: 02-5666794

כתובת: בבי חייא 3 ירושלים

שם המנהל: הגב' ערי זיסקון

שם בית"ס: חסיבה עליה ט-יבן

מספר תלמידים: 100 מס' כיתות: 10

הביקורת התקיימה בנסיבות: אלדר - מנהל אוחז

1

## א.תשתיות

תיאור	נושא	הסבירה	הנגורש
9	תקין	מטודים סביבתיים	
9	תקין	ניקוז	
8		הצלה	
9	תקין (פינו על ידי הרשות המקומית)	אשפזה	
לא קיימ		גודל ח. משחקים	
9	ספק הניט חמאי הגיון בע"מ	נקור מים וaicותם מערכת ומתקני מי שחייה, הגנה על מערכת מי שחייה	מים
9	קיים	מתקני שתיה בחרר ומתקני שתיה למים צוננים, החומר המתקנים לגיל הילדים	
9	תקין	חברור למערכת סילוק שפכים ציבורית	מערכת סילוק שפכים
8	תקין	התאמת המבנה לפrogramma	מבנה
8	תקין	איתום המבנה	
99		מבנים קליטויביליט	
9	תקין	שטח אכיפה	כיוות
9	וגבה		

# אמ-טל נועז בע"מ

איךות טבילה Ω תברואה Ω רישי עסקים

דוא"ל: alonmush@gmail.com

ח.פ. 513719203

מספר	הערות	ציוון
	רצפות	תקין
	קירות ותקרה	תקין
	חלונות ודלתות	תקין
	אוורור	תקין (טביי + מאולץ)
	חימום	תקין
8	מ. הקביעה ומיקומם שירותים שרובי בנים : 3 אסלות שרובי בנות : 4 אסלות	שרובי בנים :
	חלוקת פנימית	תקין
	אוורור	טביי
	קירות	תקין
	רצפה	תקין
	חלונות	תקין
	סוג קביעה	
	דלתות ומחיצות	תקין
	שירותי צוות	תקין
לא קיים	שירותים ניידים	
לא קיים	אזור ספת	אולם ספורט
	בhashata וטירניריה	פינות ח'י
לא קיים	הזנה	מטבח/ קיטרינג/ מונען

2

# אם-טל נועז בע"מ

איפות סביבה ו תברואה ו רישיוני עסקים

דוא"ל: alonmush@gmail.com

ת.פ. 513719203

## א. תחזוקה וממצב תברואו

צין	הערות	נושא	סיבמה
9	סביבת המבנה נקייה ומטופלת		
לא קיים		סוג צניחה מכלי אשפה	מגרש
9	תקין וגנוי	תיקון חצר	
9	תיקון	תיקון	מים
9	תיקון	חווקת מערכת מי שתיה	בנייה
9	תיקון	מצב חברואי	
9	תיקון	כיהות- ריחות	
9	תיקון	כחות - חזרה	
9	תיקון (ומין לצווות בלבד)	אחסון חומרי ניקוי	
לא קיים		אבסט	
9	תיקון	נייר טואלט	שירותים
9	תיקון	סבון נוזלי	
9	תיקון	מגבות נייר	
9	האחסון מתבצע גפר ニックי	מצב חברואי (ואהחסון חומרי האחסון מתבצע גפר ニックי)	
9	תיקון (מאחסון בוגר)	טיפול ואחסון כל ניקיון	
לא קיים			אולם ספורט
לא קיים			הונת

## הערות:

1. בית הטפר מורכב מכ- 50 בנות ומ-50 בנים.
2. קיימים 2 מתקני מים צוננים.
3. המבנה החשתיות הסנטיריות , צמוד בית הטפר והחדרים מטופלים ברמה גבוהה מאוד .
4. חומרי הניקוי מאוחסנים בנפרד לצווות הניקיון בלבד.

լուծום: המצב החברואי בבית הספר תיקון.

# אם-טל נועז בע"מ AM-TL NOAZ LTD

איפות סגנון ו תברואה ו רישיוני עסקים  
דוא"ל: alonmush@gmail.com

ח.פ. 513719203

## סיום הביקורת לתקבוצאות

אני, זה"מ, מפקח חכירותו אוטעם משרד הבריאות/אחראי תחבורה של המטריה, מצהיר בזאת כי  
בצעתי את הביקורת שנמנצאה פורטו לעיל.

4

alon.mosh  
חניש אינטנסיבית לסייע  
28387

חתימת המפקח/אחראי תחבורה

# **יעקב שפיר- אגרונום- שמא' מקרקען- שמא' חקלאי**

## **שמאות מקרקען, שמאות חקלאית**

02/08/2015

### **הנדוון : בדיקת מצב עצים דרור חושן ירושלים**

בתאריך 15/7/26 ביקרתי בבית הספר דרור חושן ירושלים , נבדקו 23 עצים, חוות הצעת נעשתה על פי בקשה בית הספר דרור חושן ירושלים על פי דרישת משרד חינוך. כל העצים בתחום בית הספר נמצאו תקינים. מהווים לאחזר בית הספר נמצא עץ אחד הנוטה כלפי חוץ בית הספר, לעז חיתוך בגזע והוא מסכן את תלמידי בית הספר,




**יעקב שפיר- אגרונום- שמאית מקרקען- שמאית חקלאי**  
שמעאות מקרקען, שמעאות חקלאית

בפיקוח מצב עצים דורור חושן ירושלים

מספר עץ	שם עץ ס"מ	גובה מטר	מטר מעץ	רמת מסוכנות עץ	מצב עץ	המלצת גבוחה
1	אורן	60	15	תקין	גבוחה	תקין
2	אורן	50	15	תקין	גבוחה	תקין
3	אורן	40	15	תקין	גבוחה	תקין
4	אורן	60	15	תקין	גבוחה	תקין
5	אורן	40	15	תקין	גבוחה	תקין
6	אורן	60	15	תקין	גבוחה	תקין
7	אורן	60	15	חתו כריתה (לא נמצא בסעודה בוגר בית הספר, מסכן את תלמידי בית הספר)	גבוחה	תקין בוגר
8	אורן	60	15	תקין	גבוחה	תקין
9	אורן	40	15	תקין	גבוחה	תקין
10	אורן	30	15	תקין	גבוחה	תקין
11	אורן	60	15	תקין	גבוחה	תקין
12	אורן	60	15	תקין	גבוחה	תקין
13	ברוש	30	10	תקין	נמכה	תקין
14	אורן	60	15	תקין	גבוהה	תקין
15	ברוש	30	10	תקין	נמכה	תקין
16	בוקיצה	30	5	תקין	נמכה	תקין
17	מייש	60	12	תקין	נמכה	תקין
18	ברוש	20	12	תקין	נמכה	תקין
19	אורן	50	10	תקין	גבוהה	תקין
20	כליל	40	5	תקין	בינויית	תקין
21	זית	50	7	תקין	נמכה	תקין
22	זית	50	7	תקין	נמכה	תקין
23	זית	30	4	תקין	נמכה	תקין

בכבוד רב  
יעקב שפיר  
אגרונום





מחנץ אילן יורקובצקי - א.א.ג. הנדסת חשמל  
**בודק מוסמך למתיקני חשמל-סוג 3** מוסמך למדינת קריינה סריקות תרמוגרפיות מתקדמות  
 טל. 052-6445170 \* פקס 0722446489 \* מייל ilan.bodek@gmail.com \* ת.ד. 5343 גו בינה 70800



תאריך : 14-07-2015  
 עמוד 1 מתוך 3

אל: מר יעקב בכר – סמנכ"ל אירגון  
**זרור בתיה הינו**

א. ג. ג.

**הניזון: מדידת ציפויות שטף מגנטי בתחום תדר רשת החשמל - ELF**  
**באתר: בית הספר תיכון חושין, רח' רבי חייא 3 ירושלים**

#### כללי

1. בהמשך להזמנתכם ערכתי מדידת רמת הציפויות של שטף מגנטי בתחום תדר רשת החשמל בבית זו משפחתי באתר שבnidon. המדידה בוצעה ע"פ נוחל מס' 01-04-09 מאת המשרד לאגנת הסביבה (מתאריך 01-06-2006).
2. במהלך המדידות הושם דגש לצורך של מקורות הקרינה אפשריים. הבדיקה נעשתה בעומס זרם שאופני לעונה.
3. המדידות נערכו בנסיבות של מר אלדר – אב הבית.

#### פרוטוקול המדידות

תאריך הבקשה	14-07-2015
כתובת מקום המדידה	רחוב רבי חייא 3 ירושלים
טלפון	035125199
תאריך ביצוע המדידות	14-07-2015
שעת המדידה	11:00
סוג המדידות	מדידות שדה מגנטי ממתיקני החשמל
שם מבצע המדידה	מחנץ אילן יורקובצקי

#### אופן שיטה, מיקום ותנאי המדידה

תאור מקום המדידה	בית הספר תיכון חושין
תנאי ביצוע מדידה	מוג אויר: חם, זרם אופני לעונה בשעות הביקוש
מקור השדה	תשתיות חשמל מקומית

עמוד 1 מתוך 3



**בוחק מוסמך למתענייני חשמל-סוג 3 מוסמך למדידות קרינה סריקות תרמוגרפיות מתקדמות**  
**טל. 052-6445170 \* פקס 0722446489 \* מייל ilan.bodek@gmail.com \* ת.ד. 5343 גו יבנה 70800**



#### דו"ח מדידות שדות מגנטיים

מספר	שם המדידה בת בוצעה המדידה	זמן האכולוס בשעה ביממה	גובה נקודת המדידה מעל הרצפה (m)	עוצמת השטף המגנטי (mG) *	מרחק הניקוד מהמקור שדה מגנטי (m)
1	חדר ייעצת עמדת עבודה	רציף	0.5	7	لوח חשמל מעבר לקיר
2	פרוזדורים מול הלוחות קומתיים	אקטוני	0.5	4	0.5
3	כיתות לימוד וחדרי צוות עובדים	רציף	0.5	0.5	---
4	פרוזדורים	אקטוני	0.5	0.5	----

- תוצאות של ציפויות שטף מגנטי הן שיכlol וקטורי (3D).
- נבדקה השפעת מקורות חיצוניים בתחום המבנה.
- תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.



#### אפיקון מכשיר המדידה

אפיקון מכשיר	
Magnetic Field Measurement System , Isotropic(3D) AC magnetic field measurement S/n 141101479 Frequency range 30 - 2 KHz Level 100 µG - 2G Resolution 0.1 mG (0.01 µT) Typical Accuracy ±(3% +30dgt)	המדידות בוצעו באמצעות מכשיר תוצרת חברת TENMARS דגם: TM-192

#### שם הבוחק המוסמך אשר ביצע את המדידות

שם ושם המשפחה	מספר התיתר	תוקף התיתר
אלן יורקובצקי	3100-01-4	17-01-2016

עמוד 2 מתוך 3



**מחנץ אילן יורקובסקי - א.א.י. חנדש חשמל**  
**בודק מוסמך למתיקני חשמל - סוג 3**      **בודק מוסמך למדידת קרינה**      **סריוקות תרמוגרפיות מתקדמות**

טל. 052-6445170 \* פקס 0722446489 \* מייל ilan.bodek@gmail.com \* ת.ד. 5343 גן יבנה 70800

תאריך: 14-07-2015  
עמוד 1 מתוך 3

אל: מר יעקב בכר – סמנכ"ל אירגון  
דרור בתיה תחינו

א.ג.

**הnidon: מדידת צפיפות שטף מגנטי בתחום תדר רשת החשמל - RF**  
**באטר: בית הספר תיכון חוש"ן, רח' רב' חייא 3 ירושלים**

### כללי

- במשך להזמנתכם ערכתי מדידת רמת קרינה בתחום תדרי רדיו בבית מוסדות המשר בצד הפנייה לכיוון אתר השידור שפרטיו מופיעים בהמשך. המדידה בוצעה ע"פ נוהל מס' 01-04-09-04-04-01 מת' המשרד להגנת הסביבה (מ�אריך 2006-01-01).
- רמת קרינה נמדדנו בכיוות לימוד ושאר החדרים בבניין בית הספר.
- המדידות נערכו בנסיבות של מר אלדד – אב הבית.

### פרוטוקול המדידות

שם מבצע המדידה	שם המדיודה
מהנדס אילן יורקובסקי	רח' רב' חייא 3 ירושלים
ס.ת. 035125199	טלפון
14-07-2015	תאריך ביצוע המדידות
10:00	שעת המדידה
מדידות שדה מגנטי ממתקני חשמל	סוג המדידות
14-07-2015	תאריך הבקשה
רח' רב' חייא 3 ירושלים	כתובת מיקום המדידה

### .afyon מבחן המדידה

afyon המבחן		המדיודות בוצעו באמצעות מכשיר תוצרת חברת TENMARS דגם: TM-196
RF three-Axis Field Strength Meter		
HyperLOG 7025 measurement antenna		
S/n 140708526		
Frequency range	10 MHz – 8GHz	
Dynamic range	75 dB	
Typical Accuracy	+/- 2.4dB	



מחנדס אילן יורקובצקי - א.א.ג. הנדסת חשמל  
**בודק מוסמך למתיקני חשמל-סוג 3** בודק מוסמך למדידות קריינה סריקות תרמוגורפיות מתקדמות  
 טל. 052-6445170 \* פקס 0722446489 \* מייל ilan.bodek@gmail.com \* ת.ג. 5343 גן יבנה 70800



עמוד 2 מתוך 3

#### דו"ח מדידות שדות מגנטיים

עוצמת הקרינה שנמדדיה ( $\mu\text{W/cm}^2$ ) *	אכלוס האזור	תאור מקום המדידה	
		חסיפה לא רציפה	פרוזזוריים
0.15	מואבלט ברציפות	כיתות לימוד וחדרי צוות עובדים	
0.15			

+ תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה. בכל ניקודה המדידות מייצגות את התורמה המשוללת של כל המשדרים באזור. בוצעה מדידה לא ספקטראלית لكن נעשתה השווה לתקן המחמיר בתחום הסלולאר.

#### שם הבודק המוסמך אשר ביצע את המדידות

שם ושם המשפחה	מספר ת.ה.ת	תאריך
אלן יורקובצקי	3100-6	17-01-2016



**מחנץ אילן בודק-בזקיי א.ג. הנדסת חשמל  
בודק מוסמך לתקני חשמל-סוג 3 בודק מוסמך למדידת קרינה סריקות תרמו-גראפיות מתקדמות**  
**טל. 052-6445170 \* פקס 0722446489 \* מייל ilan.bodek@gmail.com \* ת.ג. 5343 גן יבנה 70800**

עמוד 3 מתוך 3

#### הסביר תוכאות המדידה

- ארגון הבריאות העולמי (WHO) קבע כי רמת התשיפה המרבית המותרת של בני-אדם לקרינה

בתוחום תדרי הרדיו :

- ❖ בתוחומי התקשרות הסלולרית דור ראשון (2G) ערך הסף  $4\text{W/m}^2$
- ❖ בתוחומי התקשרות הסלולרית דור שני (3G) ערך הסף  $.9\text{W/m}^2$
- ❖ בתוחומי התקשרות הסלולרית דור שלישי (4G) ערך הסף  $.10\text{W/m}^2$ .

• סף זה אומץ ע"י המשרד להגנת הסביבה כ-סף רפואי.

• קרינת הרקע בבית מגורים טיפוסי בסביבה עירונית אינה עולה על 50 מיליווט למ"ר.

• המשרד להגנת הסביבה קבע סף סבירתי לחשיפה במקומות בהם שוהים אנשים ברציפות לאורך זמןungan בתוך בתים, משרדים וכו'. סף זה עומד על עשירית מהסף שקבע ארגון הבריאות העולמי. לגבי אזורים שאינם מואכלסים ברציפות לאורך זמן הסף השביבתי הינו 30% מחסף שנקבע על ידי ארגון הבריאות העולמי.

- באפשרות למצוור הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה [www.sviva.gov.il](http://www.sviva.gov.il)

#### מסקנות לגבי תוכאות המדידה

רמות קרינה בתחום RF שנמדדו אין חרוגות מתקן שנקבע ע"י המשרד להגנת הסביבה באזוריים מואכלסים ברציפות. על כן בכל ניקודות המדידה, שנמדדנו, רמת הקרינה אלקטромגנטיות עומדת בתיקן החשיפה לציבור הרחב, של המשרד להגנת הסביבה.

ברכה

**מחנץ אילן בודק-בזקיי  
רישון מהנדס חשמל 082288  
רישון מהנדס בודק 115154**

**מוסמך למדידת קרינה בלתי מינית  
מספר היתר 6-01-3100**



**מוהנדס אילן יורקובצקי א.א.ג. חנישת חשמל**  
**בודק מוסמך למתיקני חשמל-סוג 3 מוסמך למדינת קריינה סריקות תרמוגרפיות מתקדמות**  
**טל. 052-6445170 \* פקס 0722446489 \* מייל ilan.bodek@gmail.com \* ת.ד. 5343 גן יבנה 70800**



### הסביר לתוצאות המדידה

- \* ארוגן הבリアות העולמי (WHO) קבע כי רמת החשיפה הרגעית המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתווך 50 הרץ הינה 1000 מיליגאוסט.
- \* ארוגן הבリアות העולמי (WHO) קבע כי מתיקני חשמל תומכים את הציבור לאורך זמן לשזה מגנטי העולה על 2 מיליגאוסט במנוען שנתי, וזאת "גורם אפשרי לטרטן" (Possible Carcinogenic).
- \* משרד הבריאות בישראל קבע חשיפה ממושכת לשדה מגנטי במנוען יוכן, בווט בו צריכת החשמל הינה צריכה שיא, שאינה עולה על 4 מיליגאוסט, לא קשורה לסייעון בריאותי.
- \* חשיפה לשדה מגנטי של 4 מיליגאוסט במנוען יממשו ביום עם צריכה חשמל שיא הינה שווה זו רק לחשיפה לשדה מגנטי של 2 מיליגאוסט במנוען שנתי.
- \* מתחקרים שבוצעו בנושא זה בעולים ומהניםו שנცבר לאחר ביצוע אלפי מדידות ברחבי הארץ, ניתן לומר שהחשיפה הממוצעת בתוך מעל 90% מבני המוגרים אינה עולה על 0.4 מיליגאוסט.
- \* המשרד להגנת הסביבה ממליץ שנטיקני חשמל ימולכו וופעלו בהתאם לעקרון הזיהירות המונעת, לשם הפתחת כל האפשר של השדות המוגנטיים אליהם נחשף הציבור בישראל מנרכיבים שונים של רשות החשמל.

באפשרותך למצוא חסרים בנושא באתר האינטרנט של המשרד - [www.sviva.gov.il](http://www.sviva.gov.il)

### מסקנות

**בחדר ייעצת** בעמדת עבודה נמדד ערכי שטף מגנטי גבולאים ביחס לערכים שומלצים ע"י המשרד להגנת הסביבה. מומלץ להעתיק את השולחן וכסתה למרחק 2 מ' לפחות מקיר משותף עםلوح חשמל. **בשאר ניקודות** המדינה לא התגלו ערכיהם חריגים. עוצמת צפיפות שטף מגנטי הינה מתחת לערך הסף, דהיינו פחות מ-0.2 וכאן עומדים בהמלצות המשרד להגנת הסביבה.

*[Signature]*  
בברכה

**מוהנדס אילן יורקובצקי**  
**רישיון מהנדס חשמל 0822880**  
**רישיון מהנדס בודק 15154**  
**מוסמך למדינת קריינה בלתי מינית**  
**מס' חייל 3100-01-4**

עמוד 3 מתוך 3



בודק מוסמך למתיקני חשמל - סוג 3  
מחנץ אילן יורקובצקי - א.א.ג. הנדסת חשמל  
מוסמך למדיית קרינה סריקות תרמווגרפיות מתקדמות  
טל. 052-6445170 \* פקס 0722446489 \* מייל ilan.bodek@gmail.com \* ת.ד. 5343 גן יבנה 70800



## תעודת בדיקה ורישום של מתקן חשמלי בדיקות תקופתיות ( ע"פ חוק החשמל תש"י"ד 1954 ותקנותיו )

שם המזמין: דרור בתיה חינוך

שם המתקן: bih"s אדם חברה וטבע

מקום המתקן: רחוב צהל 103, ברמיאל

מחנץ אילן יורקובצקי

רישיון מהנדס חשמל 082288 00

מבצע הבדיקה: רישיון מהנדס בודק 115154

תאריך הבדיקה: 07-07-2015

מצ"ב 3 דפים

טל. 052-6445170 \* פקס 0722446489 \* מייל ilan.bodek@gmail.com \* ת.ד. 5343 גן יבנה 70800





בוחן מוסמך למתקנים חשמל-סוג 3 מוסמך למדינת קריינה סריקות תרומות ורפורמיות מתקדמות  
טל. 052-6445170 \* פקס 0722446489 \* מייל ilan.bodek@gmail.com \* ת.ד. 5343 גן יבנה 70800

## תעודת רשות ובדיקה בתיוחות ותקופתית למתגן חשמלי

אל: מר יעקב בכר – סמנכ"ל אירగון  
דרור בתיה החינוך

### חנדון : אישור בתיוחות למתקנים החשמל הקיימים

חריני לאשר כי ערכתי בדיקת חשמל עייף חוק החשמל תש"י 1954 ותקנותיו למתגן החשמל המפורט.  
במהלך הבדיקה נבדקו תקינות מערכות החשמל והאטומות לחוק החשמל ותקנותיו כמו כן, נבדקו מערכות החשמל  
להתאמה לדרישות משרד החינוך. לחלו פירוט מהלך הבדיקה תוצאתה ומסקנותיה.

#### 1. תאור מתגן חשמל

כתובת/מקום: רחוב צה"ל 103, ברמיאל

המתגן: בית"ס אדם חברה וטבע

גודל הבטחה ראשית: מא"ז ראשי (A)  $I_m=800A, I_{th}=3x160$

מקור החזונה: תברות החשמל

תאור המתגן הנבדק: מערכת החשמל בבית הספר, כיתות, סדראות, ציוץ חשמלי מטלטל

סוג המתגן: מבנה חינוך

סוג החיבור: קבוע

אמצעי חנאה עיקרי בפני חישמול: TNC-S

סוג החיבור: תלת פזי

המתGAN חשור בקוו חזונה ומעגלים (נழד בולט): תלת פזוי- 400 , חד פזוי- 230

דף מוחזק 3

רחוב הרצל 16 ת.ד. 5343 גן יבנה 70800 טל. 052-6445170  
חבר בתאגיות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל 2002



מחנץ אילן בודק - א.ג. הנדסת חשמל  
בודק מוסמך לתקני חשמל-סוג 3 מוסמך למדיות קרינה סריקות תרמו-గלאזיות מתקדמות  
טל. 052-6445170 \* פקס 0722446489 \* מייל ilan.bodek@gmail.com \* ת.ז. 5343 גן יבנה 70800

כתובת/מקום: רח' צה"ל 103, ברמיאל הרשות: בית"ס אדם חברה וטבע

2. לוח ראשי ולוחות משנה - בזיקת האבטחה לקווי התזונה (זרמי יתר)  
בזיקת מערכת הגנות לפני זרמי תקלת לאדמה - LT, בזיקת התנגדויות הבידוד של המוליכים

הבדיקה בוצעה בעורת מכשיר: LOOP TESTER -MEGER דגם 1825 S/N 1001088101084886

תוצאות הבדיקה	ההתנגדות LT max מוגדרת Ω	התנגדות LT (Ω) (ללאות התקלה) סמן* אם קיימים איפואו	ההתנגדות הבדיקה ארכאה-אפס פאוזות-ארקה	ההתנגדות בzeitigן זרם גומינלי ומקום התקנתנו	מקור/zנה		מספר
					תרמי (A)	מגנטי (A)	
תיקין	0.16	*0.04	R>0.25ΜΩ	טוקין	מאמ"ז ראשי בלוח ראשי	ארון מוניט'	1
					800 160	לוח מספק ראשי מתכתי	
תיקין	0.36	0.1	R>0.25ΜΩ	טוקין	מאמ"ז ראשי בלוח	לוח ראשי	2
					630 63	לוח משנה ק"ק מתכתי	
תיקין	0.36	0.2	R>0.25ΜΩ	טוקין	מאמ"ז ראשי בלוח	לוח ראשי	3
					630 63	לוח משנה ק"א מתכתי	
תיקין	0.36	0.2	R>0.25ΜΩ	טוקין	מאמ"ז ראשי בלוח	לוח ראשי	4
					630 63	לוח משנה ק"ב מתכתי	
תיקין	0.36	0.2	R>0.25ΜΩ	טוקין	מאמ"ז ראשי בלוח	לוח ראשי	5
					630 63	לוח משנה ק"ג מתכתי	

3. בזיקת מספק מגן לפני התחרמלות (מסמר חינם)  
הבדיקה בוצעה בעורת מכשיר: LOOP TESTER -MEGER דגם 1825 S/N 1001088101084886

ЛОЧОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ	Место установки	TYPE иерархии	Параметры
ЛОЧОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ	Место установки	TYPE иерархии	Параметры

דף 2 מתוך 3

טל. 052-6445170 \* פקס 0722446489 \* מייל ilan.bodek@gmail.com \* ת.ז. 5343 גן יבנה 70800

חבר בתת-אגודות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל 2002



הנדסה אילן יורקובצקי - א.א.ג. הנדסת חשמל  
**בודק מוסמך למתכונים חשמל-סוג 3 מוסמך למדידות קריינה סריקות תרמוGRAPHY מתקדמות**  
**טל. 070-6445170 \* פקס 052-6445170 \* מייל ilan.bodek@gmail.com \* \***ת.ד. 5343 גן יבנה 70800



**המתקן : בית"ס אדם חברה וטבע כתובות/מקומות : רח' צה"ל 103, כרמיאל**

4. בדיקת התנוגדות ריצוף מוליכי הארקה (אותם) : 0.1-0.2

5. ארקה יסוד במתקן ביצקת ויוזאלית : תקין

6. מתק"פ, גישורים לפס השוואת פוטנציאלים כולל שילוט וסימון : תקין

7. מוליך הארקה ראשי(מבנה וחתק) : 150 ממ"ר CU

8. בדיקה חזותית בטיחותית של המתקן : מצ"ב הערוות

9. **הعروות בליליות (הטעיה להיתר בטיחות)**

מוצאי הבדיקה ותוצאותיה נקבעו ליום הבדיקה בלבד, הבדיקה כוללת את התאמת הצדדים לדרישות התקנים ורק מבחן החזותית ובאחריות בעל המתקן/מבצע להציג אישורי מבחן התקנים לכל ציוד שיידש.

9.1 בכל מקום בו מותקן שקע חשמלי בגובה פחות מ-1.8 מטר מעל הרצפה להחליפ את השקע למוגן עיי תריס בטחון.

9.2 בלוח חשמל ראשי יש להתקין גישורים למאミ"ת ראשי (משני הצדדים) בחתק 70 ממ"ר לפחות.

9.3 יש לבצע הארקה גוף שרוף למינימום קרים עיי/molיך בחתק 10 ממ"ר לפחות.

9.4 במטבח להחליפ שקע שרוף למינימום קלים.

9.5 פטייל זינה למכונות תפירה ללא מוליך הארקה הגנה. יש להחליפ את הפטייל ולהחבר את גוף המכוונה למוליך הארקה הגנה כולל בפטיל החדש.

### **סיכום ומסקנות הבדיקה**

#### **צoid חשמלי מטלטל שנבדק ונמצא תקין, סומנה עיי מדבקת חותמה**

במשך לזמן הניל הריני מאשר את תקינות המתקן החשמלי וזאת לאחר שתוקנו הליקויים המפורטים לעיל (ראה סעיף 9 לזמן זה).

הנדסה אילן יורקובצקי

חתימה וחותמת מהנדס בודק : רישון מהנדס חשמל 082288 115154 רישון מהנדס בודק

תאריך הבדיקה : 07-07-2015

#### הצהרה:

הריני/ה מצהיר/ה, שבמתקן המתוර לעיל ובמשך אישור זה, בוצעו התקנים אשר נדרש על ידי הבודק אלן יורקובצקי, כפי שפורסם במהלך הבדיקה ובworth אישר טפק, וכל זאת על מנת שמדובר החשמלshi' 1954 – ותקנותי.

הרני מצהיר/ים שהעבודה בוצעה לפי כללי המקצוע והכתיות הטובים, בהתאם להוראות חוק החשמלshi' 1954 ותקנותי, בהתאם לכללים המקובלים, והחוורמים אשר שימושו לתקינות הינם חוקיים.

הנני מצהיר כי לאחר סיום התקנים הנדרשים, הפעמתי את המתקן ותפקודו נבדקו המערכת אשר לטפלו על ידי ונראו כ滿פקות באופן תקין ובטיחותי.

חתימה וחותמת החשמלאי המבצע:

תאריך:

שם: \_\_\_\_\_ סוג ומס' רישון חשמלאי: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

טל. \_\_\_\_\_ ת.ד. \_\_\_\_\_

דף 3 מתוך 3



# א.ל.מ.ד שרותים בע"מ

**המחלקה למניעת דיליקות וציוויל כיבוי אש**

**רחוב העצמאות 48 הרצליה 46789 טל- 052-3594973 פקס- 077-7060003**

תאריך: 27.07.15

לכבוד  
 זיור בתיה תינוך - "ቢ"יס חושן"  
 רחוב רביה הייא  
ירושלים

אג'ג'

## **הבדון: אישור תקינות לציוד כיבוי אש**

הרינו לאשר בזאת שהציוד כיבוי אש שברשותכם בכית הספה בכתובת הנ"ל, עבר בדיקה וטיפול על ידינו ונמצא תקין ועובד בתקנים כמפורט.

הציוד שנבדק :

- מיטפים אשלטלים בבדיקה לפי תקן של מכון התקנים -תקן 129.
- חזירוקים נבדקו לפי תקן של מכון התקנים- תקן 365.
- מגלגולרים נבדקו לפי תקן מכון התקנים - תקן 308.
- ברו שרים לפי תקן מכון התקנים - תקן 308.
- וארוגות האיזור לפי תקן מכון התקנים - תקן 308.

בזאת אנו מאשרים שהציוד תקין ומוכן לשימוש למשך שנה .

מתאריך: 07/2015 (יולי) עד למתאריך: 07/2016



ג.א. יפה – מהנדס  
טל' 03-6415825 פקס 2515205 (ללא קשר)

## دب יפה – מהנדסים

רחוב אינשטיין 75 תל'א 03-6427626

8.2.15

לכבוד

יעקב בכר

דרור בתיה חינוך

תל-אביב

שלום רב,

הנדון: בדיקה הנדסית לבתי הספר "דרך".

לחלהן ממצאי בדיקות בתי הספר שנערכה בתאריך 5.2.15 :

### a. בית ספר שוחם – חיפה.

#### 1. ທקנות תומת (אחסונית)

התקנות מנירליות, תליונות לתקנות הבטון ע"י פסוי מתקנת.

התקנות תקינות.

#### 2. סוככות ופרגולות

- סוככת מתקנת – תקינה.

- 2 פרגולות בנויות מעץ – תקינות.

#### 3. מוגנים

- הרכבת המזגנים – תקינה.

בברכה,

מהנדס דב יפה



פזג בע"מ

דרכן המכבים 46

ראשון לציון

service@pazgas.co.il

טלפון: 03-9644534, אקס: 03-7611516

יעסק וורשה: 511903338

מספר תיק במע"מ: 558122123

מס. תיק נכסיים: 926280124

מדוח לצרכי מע"מ באיחוד עסקים מספר 558122123

תאריך הקראיה: 12/12/11  
תאריך הדפסה: 19/10/14אזור: 41  
סוג אספקה: צובר  
מספר מיכלי: 0.0  
סיווג ליקוי: מסחרי  
צוברפרטי הליקוי:  
דרור בת חינוך-קבוץ אשבל  
ашבל אשבל 201980 קומה: 0  
שכונה: קוז: 50129 נח"ל אשבל  
ашבל 201980 טלפון: 03-5125187, טלפון נייד: 054-6735099,  
פקס: 04-6746843 קוד קבוצת הפקחה: 0קריית שירות מספר 1516 SC114000001516**\*SC114000001516\***

תאריך מתואם: 15/12/11 שעה: 12:00 עד: 14:00	סיטוטים קראיה: סופית טナンא: מכלוף ביטון	מו. לקוח: 50051676, סיטוטים לקוח: פעיל יתרת חוב לליקוי: 200.00 בדיקות תקין הבאה: 13/12/16 נציג השירות: hasavot5 מחיר כולל מע"מ: 0.00
---	---	--

## מכשוריהם לליקוי - חדש

מק"ט	תיאור מוצר
GAS	גז

## קודם פעולה - פזג

סיווג קווי מעולות	תיאור סיווג	קווי מעולות	תאור מעולות	כמות
1.000	בתקופתיות למערכת חנו	51	תקינה	50





הודעת פקסמילייה  
FAX MESSAGE

Date \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_

To \_\_\_\_\_ נכזב : 21.2.2002 מיל סירן

Fax No: \_\_\_\_\_ לפקס מואמ'ר ChaPrira@mail.com

From: \_\_\_\_\_ נשלח ע"י מיל סירן מיל סירן

To: \_\_\_\_\_ לחיבור ל סি

מספר הדפים (כולל דף זה) \_\_\_\_\_ 4 מס' דפיים (כולל דף זה)

.א.ג.ג.

סידורי פקסים סדרי פקסים
סידורי פקסים סדרי פקסים

בברכה

שם מאשר קבלת הפקס: \_\_\_\_\_

תעורות:

1. במידה וחפקת המועבר כולל תוכאות בדיקה, המידע יועבר לEMU בלבד.
  2. במיוחד לא קיבלת את כל הדפים בשידור, אני עצל בהקדם האפשרי, תודה.
- If you have not received all the pages, please call as soon as possible. Thank you.

טל. 08-9426738 \_\_\_\_\_ 03-1075 (טל. מיל)  
 טל. 08-9421333 \_\_\_\_\_ 81220 (טל. חילוץ)  
 טל. 08-6209240 \_\_\_\_\_ 81220 (טל. חינומתי)  
 טל. 02-6430507 \_\_\_\_\_ 89880 (טל. מיל)  
 טל. 04-8400364 \_\_\_\_\_ 8400363 (טל. מיל)  
 טל. 04-6341367 \_\_\_\_\_ 6322513 (טל. מיל)  
 טל. 08-9420537 \_\_\_\_\_ 08-9422322 (טל. מיל)  
 טל. 08-6209238 \_\_\_\_\_ 08-6430506 (טל. מיל)  
 טל. 04-6341367 \_\_\_\_\_ 04-6322513 (טל. מיל)



## איסור קונסטרוקציה ובטיחות למתכנן וצדוק ספורט

מספר: 464268 מס' /

46685	מספר פרויקט:	שם פרויקט: ביצת מתכני ספורט - קיבוץ אשבל
28/07/2015	תאריך בדיקתו:	שם תומזנו: דורך בני מוגן פנימית
28/07/2015	תאריך חדשתה:	כתובת חאתה: מגרש חיצוני קיבוץ אשבל
עמון	חסניף המבצעו:	

### פירוט תמחקצ'ט וצדוק שנבדקו

- 2 מתכני כדורסל, בטעת עם מגנון לשחרור לחץ, לוח פרספקט, בטעת צפונית
- ג' מתכן כדורסל, בטעת עם מגנון לשחרור לחץ, לוח פרספקט, בטעת דרוםית
- ג' מתכן כדורסל, בטעת עם מגנון לשחרור לחץ, לוח פרספקט, בטעת דרוםית

### מזהות חבלי הסדרה:

מתאימה לורישות סדרת התקנים תי 5515 חבלים על ציד ספורט.

### לחלאן אלקי הסדרה:


- תי 5515 - ציד ספורט, דרישות בטיחות ושיטות בדיקת כליליות (EN 913).
- תי 5515 חלק 1 - ציד ספורט, ציד כדורסל - דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות בדיקת (EN 1270).

### תוצאות:

- תוצאות הבדיקה מובאות בעמודים מס' 2-3.
- שיטניות במתכן מחויבים בבדיקות חוזרות.
- יש להתייחס למטרך במלואו ואין להעתק ממנו למסמכים אחרים.
- תוצאות הבדיקה נכונות לשים ביצוע הבדיקה בלבד

### מסקנות:

- מתכני הספורט שנבדקו מותאמים לדרישות תallen



שם חמאשר: אג'יולרי טקצינקו      תאריך: 28/07/2015

טל. 08-9420538, פקס: 08-9420537	טל. 08-9422322, פקס: 08-9422328	טל. 08-6209240, פקס: 08-6209238	טל. 02-6430506, פקס: 02-6430506	טל. 04-8400364, פקס: 04-8400363	טל. 04-6341367, פקס: 04-6322513	טל. 08-8650757, פקס: 08-8378948
א. מושבי מוחלט פארון 4, "פארון טפוזולוג' יונחו" בנין 3, כניסה 8122503	א. מושב מרכז יהודן 1, "מל' השומר", בית 8122005	א. טנף מרכז יהודן 3, בא-שבע 8424920	א. טנף דרום: יהודן הנחות 3, בא-שבע 9088000	א. טנף יהודן: יהודן הנחות 107, א.ג. ציק מוסט (נכון שטרן) 3296220	א. טנף יהודן: יהודן הנחות 20, א.ג. ציק מוסט (נכון שטרן) 3850135	א. סניף הרשות: רוח' קומנכה 2, א.ג. ציק מוסט 8850554
ב. מס' איזת: רוח' התבונה 10, אילת 8850554	ב. מס' איזת: רוח' קומנכה 2, א.ג. ציק מוסט 3296220	ב. מס' איזת: רוח' קומנכה 2, א.ג. ציק מוסט 3850135	ב. מס' איזת: רוח' קומנכה 2, א.ג. ציק מוסט 8850554	ב. מס' איזת: רוח' קומנכה 2, א.ג. ציק מוסט 3296220	ב. מס' איזת: רוח' קומנכה 2, א.ג. ציק מוסט 3850135	ב. מס' איזת: רוח' קומנכה 2, א.ג. ציק מוסט 8850554
ג. מס' איזת: רוח' קומנכה 2, א.ג. ציק מוסט 3296220	ג. מס' איזת: רוח' קומנכה 2, א.ג. ציק מוסט 3850135	ג. מס' איזת: רוח' קומנכה 2, א.ג. ציק מוסט 8850554	ג. מס' איזת: רוח' קומנכה 2, א.ג. ציק מוסט 3296220	ג. מס' איזת: רוח' קומנכה 2, א.ג. ציק מוסט 3850135	ג. מס' איזת: רוח' קומנכה 2, א.ג. ציק מוסט 8850554	ג. מס' איזת: רוח' קומנכה 2, א.ג. ציק מוסט 3296220

אל מס' 2

464268

דו"ח מספקן

תוי 5515 - חלק 1


בדיקות ציוד ספורט, ציוד כדורסל

לפי תחנן : טיפוס-7 (1 עד 8. ראתה טבלה מס' 1)

לפי מרחב חורופשי מין 2100 מ"מ. (A עד E. ראתה טבלה 2)

הערה : בטיפוס 8 הגובה ניתן לכיווןן לגובה 2600 מ"מ. (מין כדורסל 1 - 3050 מ"מ).

אטי"ר מס'	תמונה הבדיקה	טפוחן			תמונה הבדיקה	טפוחן	זווית	זווית	תמונה
		מזהה:	מזהה:	מזהה:					
3.2	מזהה: 1 מזהה: 2 חומר תלות חומר הטענת חומר הרשת	3050 2900±6	3050 3050	3050	חומר: בחתמת לטיפוס ולטין הערכה: מינימום 5 שניות	3050	3050	3050	מזהה
3.3	חומר תלות חומר הטענת חומר הרשת	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	מזהה
5.2	חומר תלות חומר הטענת משותה N0,5 שניות ב痴 N0,5 שניות	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	מזהה
5.2.1	חומר תלות חומר הטענת משותה ב痴 N0,5 שניות	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	מזהה
5.2.2	חומר תלות חומר הטענת משותה תאנס נצוץ מרווחים גזולים מ- 8 מ"מ התבעת נזוצה לא יותר מ 30 מ"מ לאחר הסרת העומס התבעת חזורת אוטומטית ומידות ללבב חמקורי.	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן	מזהה
5.2.3	ב痴 N0,5 שניות ב痴 N0,5 שניות או עובי משתנה של יותר מ- 10 מ"מ או ב痴 N0,5 שניות או עובי משתנה של יותר מ- 10 מ"מ	-	-	-	-	-	-	-	לא ישום



תציג מטען לחיצות לטענים 1-5.4

5.4	קשיחות של ציוד לשימוש באולץ ב痴 N=900 F3=900	5.5	
		5.4	5.5
לא ישום מזהה 10 מ"מ מזהה 10 מ"מ	לא ישום ללא עינוי משתייך ללא עינוי משתייך ללא עינוי משתייך	לשיות של ציוד לשימוש בחוץ ב痴 N=1,000 F3=900	בדיקות יציבות בחמפלות כוח של F2=3,200
מזהה מזהה 10 מ"מ מזהה 10 מ"מ	מזהה מזהה 10 מ"מ מזהה 10 מ"מ	ב痴 N=1,000 F3=900	
מזהה מזהה 10 מ"מ מזהה 10 מ"מ	לא ישום לא ישום לא ישום		
4	בדיקות סכנת חילচיות		
4.5.1	ריפוד חלום		
4.5.2	ריפוד חותמיכים		
4.6	מרובח חופשי		
6	חוואות שימוש		
7	תוויתות תווורה		

שם החזק: אהרון א. יכני. ס. 28/07/2015

טל. 08-9420537, פקס: 08-9420530, מילוי: 81222503  
טל. 08-9421333, פקס: 08-9422322, מילוי: 81222005  
טל. 08-6209240, פקס: 08-6209238, מילוי: 8424920  
טל. 02-6430507, פקס: 02-6430506, מילוי: 90888000  
טל. 04-8400364, פקס: 04-8400363, מילוי: 3296220  
טל. 04-6341367, פקס: 04-6322513, מילוי: 3850135  
טל. 08-8650757, פקס: 08-8678948, מילוי: 8830554  
טל. סניף ירושלים: ירושה הדרומי 10, אילת 32, יגנו 81222503  
טל. סניף מרכז 1, ישלח צומת, יגנו 3, יגנו 81222005  
טל. סניף דרום, יוזמת חומתום 3, אילת-שכע 8424920  
טל. סניף ירושה, יוזמת חומתום 3, אילת-שכע 90888000  
טל. סניף ירושה: יוזמת הסגול 20, אילת-שכע פטאט (בינוי שטרן) 3296220  
טל. סניף ירושה רח' קמבה 2, אילת 3850135  
טל. סניף ירושה רח' קמבה 2, אילת 8830554

464268


שוויח מסטרן

טלי מס' 2  
תוי 5515 - חלק 1  
בדיקות ציוד ספורט: ציוד כדורסל

לפי התקן : טיפוס-7 (1 עד 8. ראת טבלה מס' 1)  
 לפי מרחב חתופשי מין 2100 מ'מ. (A עד E. ראת טבלה 2)  
 עරוחה : בטיפוס 8 אגובה יתון לכיוון בגובה 2600 מ'מ. (מינו כדורסל) 1 - 3050 מ'מ.

מספר מס'	תקנים	דוחות	מזהה	תהליכי תכנון
3.2	הוות: h1 הוות: h2 העה: בחותמת לטופס ולמין	3050 2900	3050 3050	מזהה: מותאים מזהה: מותאים
3.3	תומר תלות תומר חטיבת חומר חישת	פלטפקט פלור סיבים פיניטים		מזהה: מותאים
5.2	חטיבת חאט חטיבת מעבירת כת שיורת לולות	לא	לא	מזהה: מותאים
5.2.1	בדיקות טביעה בסיס מתחזק לחיצה בצדדים	כן	כן	חאט חטיבת משוחררת חאט נגרר מרווחים גודלים מ - 8 מ'מ
5.2.2	הבעת גוש לא יותר מ 30° כיזורי חטיבת מתחזק לחיצה בצדדים אנטן דמוי קענינו אנטן משתייר של גוש לא יותר מ - 10 מ'מ	לא	לא	מזהה: מותאים מזהה: מותאים מזהה: מותאים מזהה: מותאים בכת N 2400 על קומת חטיבת גוש גשר או עיבוי משתייר של גוש לא יותר מ - 10 מ'מ
5.2.3	בדיקת טבאות קבועות בכת N 2400 על קומת חטיבת גוש גשר או עיבוי משתייר של גוש לא יותר מ - 10 מ'מ	-	לא	לא ישים

## חציזור מותיאחס לסעיפים 1-1 5.4



לא ישום	מקס' 10 מ'מ	יעווי משתייר מ'מ	5.4
לא ישום	מקס' 10 מ'מ	יעווי משתייר מ'מ	
מזהה	מקס' 10 מ'מ	לא יעוי משתייר	
מזהה	מקס' 10 מ'מ	לא יעוי משתייר	
מזהה	מקס' 10 מ'מ	לא יעוי משתייר	5.5
מזהה	מקס' 8 מ'מ	מרוחוק בין מנגנון לבין אמצעי הקיון ועם בחיבור חישת	4
מזהה	לא תקין	לא יעוי משתייר	4.5.1
מזהה	לא תקין	לא יעוי משתייר	4.5.2
מזהה	2000	מרוחק חופשי	4.6
מזהה	לא תקין	תוראות שימוש	6
מזהה	לא תקין	תוויתות תווורת	7

שם חובוק: אהרון א. בוגני. ס.

טל. 08-9420537, מקס: 08-9420537, סניף מרכז חילומן 1, "מל האזטום", יכינה 3, יגנת 3 8122503  
 טל. 08-9421333, מקס: 08-9422322, סניף מרכז חילומן 3, ברא-שען 8122005  
 טל. 08-6209240, מקס: 08-6209238, סניף דרום: יוזה הדרומית, 3, בר-שען 8424920  
 טל. 02-6430507, מקס: 02-6430506, סניף ירושלים: משק 107, מושב אורות 9088000  
 טל. 04-8400364, מקס: 04-8400363, סניף חוף: יונתן הסנודר, 20, א.ת. ציק פוטס (בנין שטרן) 3296220  
 טל. 04-6341367, מקס: 04-6322513, סניף חשות: רוחן קומנבה 2, א.ת. חדרה 3850135  
 טל. 08-8650757, מקס: 08-8378948, סניף אלטם: רוחן תחבינה 10, אילת 8850554

אישור טפסים 3 ו-2  
לפי וקף 2

**בקשות מנשיק שחינוי / איזון מושך ממושך או ישרות מושנית**

לפי ווק למנשיק חנטקן של עברינו מין בטוטדוות (טוריומית, מתושם א-1000) (ללאן - חמוק).

033598052  
תעודת זהות

פ.ג.  
שם אשפוז

אי חסין  
שם פרטי

אווראי על קבלת אודם לטבוזה גווסד ב'  
שם נושא וטוטדוות /  
שם דשות מקומית

או (טוטדוות)  
שם מושך/חאג'ן  
שם מושך/חאג'ן  
שם מושך/חאג'ן

ט.ט.ט.ט.ט.ט.ט.ט.  
ט.ט.ט.ט.ט.ט.ט.ט.  
ט.ט.ט.ט.ט.ט.ט.ט.  
ט.ט.ט.ט.ט.ט.ט.ט.  
ט.ט.ט.ט.ט.ט.ט.ט.

א. אבקש לקבל אישור ממושטו לכך שאין מנייע לחשיך במושד  
שם גווסד

ו. איי  
שם פרטי  
שם משפחה  
שם דשות זהות

וואין לירח  
לפי גויס

- רציב ושייח' בטלה בז' חפש טפסין 4+8
- רציב ושייח' פלי גני ומיינט

ב. אי מוצחני כי המושך חתום הוא מוסד כחדרתו בז'וק.  
כ"ג"ב יטבו כוח מושך הבהיר/יט וצ'ילום ואישות זמות של חביבו/יהם.

ג. אוי מירוח את כהוו שאל  
שם מושנוות  
שם פרט  
תעודת זהות

לחג'יס בקשר זה בטל  
וואין

ואחיה פיאול און האפשרות החשיכנא.

ואצ'ין את אגדה מונע ממעון ישגנשנאללן, פונטער.  
(1) חי' שאל ראל או קס'ימע, אונס חיליכו טושווחט גו עשיים, ווועווע לאעסינע, ווועווע זיט

וושטוטונגע עקייטינע, וווער הרכבת נוע וטוטרווע, מוכו כשר ווועדר עזרה טהרט טהרט זיט  
השאיג קפיטין, גז יילידין, גז שעושמאים, ווועה וווער, עס לחשען חעלסן ב'ין החאqr בחטענער  
קכיפות טערינע, יטוק מושך בין השאר ברגאנ טיעראס לאקסהן או גאנטקה קפיטין, גראיכן זיטוין,  
חנטקן גז לקטינע, קיטען, פינוק או מושון שבעש שוחט קפיטין, מרטאון וווער גוילז ליינע.

מאלקוטין יידין בז'ינ' צ'ילויין  
(2) (א) פקוט, פאמנטוטיס לאלק, שבו נאקסין כו אודם נס ווונכלות ח'אשע'ת 1968-א'

(1) פונטער, כחדרתונע טהיר עכ' חמונען, ח'אשע'ת 1968-א'  
(2) וווען ייט או מוכו טיפולין

(3) וווען עונדא שטיקוין  
(4) וווען שטוטווע דע'ו שירוח לאקסהן של ב'ין אודט כהערוין.

(5) עס, בונטונען הנטול (א), חמונעט להלען, גאנט שירוחים לכני אודם נס גאנגלות שטאלת אונ  
חנטקונגען:

(1) האס'זון מונע שילוק נאש לאקסהן של אונס'זון כהערוין

(2) ווועי, בין חשה, קבוצת של ב'ין אודט כהערוין  
(3) (א) בית חולין באנדזון בעז טיטול הוחז' ווא, קיטשאי-1991 ו (ב) חוק זה - וווע טיטול כהערוי (פיש)

(4) קיטשאי-1991, ס'זון ייטוקוין וווען שירוח זונט, קיטשאי-1991 ו (ב) חוק זה - וווע טיטול כהערוי (פיש)

(5) גאנט, ס'זון ייטוקוין וווען שירוח זונט, קיטשאי-1991 ו (ב) חוק זה - וווע טיטול כהערוי (פיש)

(6) גאנט, ס'זון ייטוקוין וווען שירוח זונט, קיטשאי-1991 ו (ב) חוק זה - וווע טיטול כהערוי (פיש)

ט. מוגלאה שטאלת או חנטקונגען, טיטול כהער, הסוגה עלהה או גאנט לאקסהן כהער, גאנט זיטוין,

גאנט זיטוין זאנט שטאלת או חנטקונגען, גאנט זיטוין זאנט שטאלת או חנטקונגען,

ו. למלאן אונ מאקסה אונט פאנל האונדר או חנטקונגען.



## תאריך

### כתב מינוי מנהל בית"ס לרכו פעילות חזץ בית ספרית

- **הגדרת האחריות** • לסייע למנהל בית הספר למשתמש את אחריותו וסמכויותיו, להציגו לפועל את הנחיות הביטחון, הבטיחות והיערכות לחירום בין כותלי בית הספר ובפעילות חזץ בית ספרית.
- **הכשרה** • עלייך לבצע הכשרה בסיסית בהיקף של 60 שעות בקורסים שיאורגנו על ידי המפקח הכללי /קב"ט מוס"ח רשותי.
- **גמול לרכו ביטחון** • בהתאם להנחיות המשרד, רכו הביטחון יתוגמל בתוספת של 6% גמול ביטחון למשכורתו.
- **תפקידיו לרכו:**
  - א. בוצע את הנחיותיו של מנהל האבטחה בראשת דרור בתי חינוך, קב"ט מוס"ח רשותי בנושאי ביטחון, בטיחות והיערכות לחירום בבית הספר ובפעילות החוץ בית ספרית.
  - ב. לרכז את כל החומר המקצועי המועודן כפי שמתפרקם מעות לעת בכל התחומים עליהם הוא מופקד מכל הרמות שמעליו • מנהל האבטחה בראשת דרור בתי חינוך, קב"ט מוס"ח, קב"ט מוחזק והמנomics באגף בכיר לביטחון, בטיחות והיערכות לחירום במשרד החינוך, ולהנחות את מנהל בית הספר וסגלו.
  - ג. להכין תיק מוסדי לביטחון, בטיחות והיערכות לחירום, ויערכונו באופן שוטף.
  - ד. להכין תוכנית עבודה שנתית על בסיס תוכנית העבודה של קב"ט מוס"ח בראשות, ובסיועו כנדרש על-פי הנחיות משרד החינוך.
  - ה. לכלול בתוכנית העבודה תאריכי ביצוע, תרגילים, תאריכי השתלים, ביצוע בדיקות בטיחות, ביטחון והיערכות לחירום, עידכוו ורענון בתיק המוסדי, רענון תיק השטח בסיווע הקב"ט, תאריכי טוילים ופעילות חזץ בית ספרית, טקסיים, אירועים שונים ומשותות לחו"ל.
  - ו. להשתתף בכנסים והשתלמים המתקיימים במטה רשות דרור בתי חינוך, ברשות ובמchozo משרד החינוך בנושאי ביטחון, בטיחות והיערכות לחירום על-פי החלטת/זימון הקב"ט.
  - ז. לרכז את כל פעילות החדרכה והתרגולים המתקיימים בבית הספר על-ידי גורמי הביטחון (משטרת, פק"ע"ר, צה"ל מל"ח) המאושרת על ידי קב"ט מוס"ח.
  - ח. לתרוך את רכו הטוילים בהנחיות הביטחון, הבטיחות והיערכות לחירום המחייבים בטוילים ובעילות חזץ בית ספרית, ולבדוק את מוכנותם לפני ביום היציאה לפעילות.
  - ט. לוודא שמנהל בית הספר פועל בעת קרונות אירוע חריג על-פי נוהל דיווח אירוע חריג בבית הספר.
  - י. להנחות ולתזרן את מאבטחה בית הספר בשגרת עבודותו כמפורט בחוזר מנכ"ל, ובהתאם להנחיות קב"ט מוס"ח ומנהל בית הספר.
  - יא. להכין סקר מרכיבי ביטחון בית הספר, לעדכוו לקרהות פתיחת שני"ל, ולרכז את הפעולות לשיפור וטיפול במרכיבים אלו, ולעקוב אחר השלמתם ותקינותם במהלך כל השנה.

- יב. לבצע בדיקות בטיחות נוספות כליליות במהלך השנה, ולעקבות אחר הטרת הליקויים.
- יג. לרכז את כלל הפעולות לשיפור וטיפול בטיחות הפיסית של בית הספר.
- יד. לוודא ביצוע מבחן בטיחות אחת לשנה מטעם הרשות/ቤלות, ולעקבות אחר הטיפול בהשתתף המפגעים/הליקויים בהתאם לדוח הסינויים, ולוודא קבלת אישור בטיחות של המוסד מטעם הרשות/ቤלות לא יאוחר מ�אריך **15 באוגוסט**.
- טו. לרכז את הדיווחים מהתלמידים ומורים על ליקויים ומפגעים בטיחות הבית הספר, ולסייע למנהל לטיפול במפגעים מול הרשות המקומית/הቤלות ואם הבית.
- טז. לוודא מילוי ומשLOW דוח תאונה על ידי בעלי התפקידים בבית הספר כנדרש מהנווה.
- יז. להזכיר תוכנית לפינוי כל תלמידי וטgal בית הספר במצב חירום שונים אל מחוץ לבית הספר ו/או למכלמים ומרחבים מוגנים ו/או למקום חלופי, ולתזרע את כלל הסגל והתלמידים באשר להתנהגות בכל אחד במצב חירום.
- יח. לוודא כי הוכנה תוכנית פציגית להגעה עבורה התלמידים על ידי המנהלת ורכזוי השכבות.
- יט. לסייע למנהל להפעיל את מטה החירום בבית ספרי.
- כ. לארגן, להכשיר וلتרגיל את צוותי החירום בבית ספרי.
- ל. לשולט את בית הספר בשלטי הכוונה לתחומי הביטחון והבטיחות.

**ב轨迹ה!**

פרטי מנהל בית הספר	שם בית הספר	חתימה
<b>עותק: קב"ט מוס"ח רשותי</b>		

## תאריך

### כתב מינוי מנהל בית"ס לרצ'ז ביטחון, בטיחות והיערכות לחירום בית-ספר

• **תפקידות האחראיות** ↓ לסייע למנהל בית הספר למשתמש את אחוריותו וסמכויותיו, להוציא לפועל את הנחיות הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום בין כותלי בית הספר ובפעולות חוץ בית ספרית.

• **הכשרה** ↓ עליך לבצע הכשרה בסיסית בהיקף של 60 שעות בקורסים שיאורגנו על ידי המפקח הכלול /קב"ט מוס"ח רשותי.

• **גמול רצ'ז ביטחון** ↓ בהתאם להנחיות המשרד, רצ'ז הביטחון יתוגמל בתוספת של 6% גמול ביטחון למשכורתו.

#### • **תקמידי רצ'ז:**

א. לבצע את הנחיותיו של מנהל האבטחה בראשות דרור בתים חינוך, קב"ט מוס"ח רשותי בנושאי ביטחון, בטיחות והיערכות לחירום בבית הספר ובפעולות החוץ בבית ספרית.

ב. לרכז את כל החומר המڪצועי המעודכן כפי שמותפרסטם מעט לעת בכל התחומים עליהם הוא מופקד מכל הרמות שמעליו ↓ מנהל האבטחה בראשות דרור בתים חינוך, קב"ט מוס"ח, קב"ט מחו"ז והמנהנים באגף בכיר לביטחון, בטיחות והיערכות לחירום במשרד החינוך, ולהנחות את מנהל בית הספר וסגלו.

ג. להכין תיק מוסדי לביטחון, בטיחות והיערכות לחירום, ויעידכוו באופן שוטף.

ד. להכין תוכנית עבודה שנתית על בסיס תוכנית העבודה של קב"ט מוס"ח בראשות, ובסיוו כנדרש על-פי הנחיות משרד החינוך.

ה. לכלול בתוכנית העבודה תאריכי ביצוע, תרגילים, תאריכי השתלים, ביצוע בדיקות בטיחות, ביטחון והיערכות לחירום, יידכוו ורענו בתיק המוסדי, רענו תיק השטח בסיוו הקב"ט, תאריכי טילים ופעולות חוץ בבית ספרית, טקסיים, אירועים שונים ומשלחות בחו"ל.

ו. להשתתף בכנסים והשתלמיות המתקיימות במטה רשות דרור בתים חינוך, בראשות ובמcho"ז משרד החינוך בנושאי ביטחון, בטיחות והיערכות לחירום על-פי החלטת/זימון הקב"ט.

ז. לרכז את כל פעילות ההזרקה והתרגולים המתקיימים במבנה בית הספר על-ידי גורמי הביטחון (משטרת, פק"ע"ר, צה"ל מל"ח) המאושרת על ידי קב"ט מוס"ח.

ח. לתרוך את רצ'ז הטילים בהנחיות הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום המחייבים בטילים ובפעולות חוץ בית ספרית, ולבזוק את מוכנותם לפני וביום היציאה לפעולות.

ט. לוודא שמנהל בית הספר פועל בעת קרוט אירוע חריג על-פי נוהל דיווח אירוע חריג בבית הספר.

י. להנחות ולתדרן את מאבטח בית הספר בשגרת עבודותו כמפורט בחוזר מנכ"ל, ובהתאם להנחיות קב"ט מוס"ח ומנהל בית הספר.

יא. להכין סקר מרכיבי ביטחון בבית הספר, לעדכוו לקרהות פתיחת שנה"ל, ולרכז את הפעולות לשיפור וטיפול במרכיבים אלו, ולקוב אחר השלימות ותקינותם במהלך כל השנה.

יב. לבצע בדיקות בטיחות נוספת כלילות במהלך השנה, ולקוב אחר הסרת הליקויים.

- יג. לרכז את כל הפעולות לשיפור וטיפול בבטיחות הפיסית של בית הספר.
- יד. לוודא ביצוע מבחן בטיחות לפחות אחת לשנה מטעם הרשות/ቤלות, ולעקב אחר הטיפול בהשתת המפגעים/הליקויים בהתאם לדוח הסיכום, ולוודא קבלת אישור הבטיחות של המוסד מטעם הרשות/ቤלות לא יותר מ�אריך **15 באוגוסט**.
- טו. לרכז את הדיווחים מתלמידים ומורים על ליקויים ומפגעי בטיחות הבית הספר, ולסייע למנהל לטיפול במפגעים מול הרשות המקומית/הቤלות ואם הבית.
- טז. לוודא מילוי ומשלוח דוח תאונה על ידי בעלי התפקידים בבית הספר כנדרש מהנהלה.
- יז. להכין תוכנית לפינוי כל תלמידי וסגל בית הספר במצב החירום השונים אל מחוץ לבית הספר ו/או למקלטים ומרחבים מוגנים ו/או למקום חלופי, ולתדרוך את כל הסגל והתלמידים באשר להתנאות בכל אחד ממצבי החירום.
- יח. לוודא כי הוכנה תוכנית פדגוגית להפגעה עברו התלמידים על ידי המנהל/ת ורכזוי השכבות.
- יט. לסייע למנהל להפעיל את מטה החירום הבית ספרי.
- כ. לארגן, להכשיר ולתרגיל את צוותי החירום הבית ספרי.
- ל. לשלט את בית הספר בשלטי הכוונה לתחומי הביטחון והבטיחות.

**בהצלחה!**

פרטי מנהל בית הספר	שם בית הספר	חתימה
--------------------	-------------	-------

**עותק : קב"ט מוס"ח רשותי**

**טבלת עזר לבדיקת הייערכות בית"ס לקראת פтиחת שנת הלימודים**

**בתחוםי הביטחון, הבטיחות הסביבתית, זהירות בדרכים ובריאות**

movebraot אליכם טבלת הייערכות שתסייע בבחינת ליקויים לקראת פтиחת שנה"ל תשע"ה בתחוםי הביטחון, הבטיחות, זהירות בדרכים ובריאות. בטבלה רשימה של פעולות שיש לבצע בבית"ס לקראת פтиחת שנה"ל במטרה להיערך בדרך הכונה ומקצועית לשמירה על חייו תלמידנו. את הטפסים יש להחזיר למטה הרשות.

**א) ניהול הבטיחות בבית הספר**

<b>הנושא לטיפול</b>	<b>טופל בתאריך</b>	<b>ממצאים, הערות</b>
<p><b>1. מורים תורניים</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>נקבעו המקומות שיש להציב בהם מורים תורניים.</li> <li>כל מורי בית"ס תודרכו בנהול "מורים תורניים", כולל היכרות עם הוראות חומר המנכ"ל בנושא בטיחות- מתן דגשים לסיכון בתצר בית"ס, בשירותים, ובכיתות במהלך החופשיות- וחוגדרו במדוק השעות והימים לתורנות.</li> <li>ניתנו הדגשים על אופן התגובה והפעולה של מורה תורן במקרים של התנהגות מסוכנת.</li> <li>נקבעו נוחלי דיווח פנים בבית ספריים על אירועים חריגים.</li> <li>הוכנה תכנית חברתית להפסקה פעילה, במטרה לצמצם אלימות.</li> </ul>		
<p><b>2. נוחלי דיווח על אירועים חריגים ועל אירועי "כמעט נפצע"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>בבית"ס נקבעו נוחלי הדיווח על אירועי בטיחות או על אירועים של "כמעט נפצע".</li> <li>נקבעו חילכים לטיפול באירועים, להפקת לקוחות ולמעקב.</li> <li>המורים והתלמידים תודרכו לגבי התנהגות.</li> </ul>		

		<p>3. <b>דיווח "דו"ח תאונה" לתלמיד שפגע</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>בביה"ס נקבעו נוהלי וឌווח לאירוע בטיחות וחודשו הנקודות למילוי בטופס "דו"ח תאונה", לדיווח לחברת הביטוח ולמיטה הרשת.</li> </ul>
		<p>4. <b>ועזרות בטיחות בית ספרית</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>מונתה ועדות בטיחות בית ספרית.</li> <li>תקמידה: לשפר את הבטיחות הפיזית וליצור אקלים בטוח בבית הספר והתנהוגות תומכת בטיחות וכן לבזוק אירועי בטיחות, לנתחם ולהפיק מהםLKLTים לעתיד. נציג הוועדה יעביר דיווח בכתב למיטה הרשות בכל אירוע בטיחותי.</li> </ul>

#### ב) בטיחות סביבתית

		<p>1. <b>מבחן בטיחות של הרשות/ הבעלות</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>בוצע מבחן בטיחות על ידי הרשות/ הבעלות וטופלו המפגעים בקדימות ראשונה.</li> <li>מערכת החשמל ואביזרי החשמל נבדקו עיי' חשמלאי מושך וחליקויים טופלו.</li> <li>ציוויל הבטיחות באש נבדק עיי' יועץ הבטיחות וטופלו חליקויים.</li> </ul>
		<p>2. <b>תיק עזרה ראשונה</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>קיימים תיקי עזרה ראשונה בבית"ס. נבדקה תכולתם ונמצאה תקינה בהתאם לדרישות המשרד. התיקים נמצאים במקום נגיש וידוע.</li> </ul>
		<p>3. <b>מצהרות בריאות</b></p> <p>ביה"ס נערכ לאייסוף טופסי הצהרת החורים על בריאות ילדם, לתיקום כנדרש בחוזר מנכ"ל ולעדכו חמורים הלוונטיים במידע.</p>

#### ג) ביטחון והיערכות לחירום

		<p>1. <b>רכז ביטחון, בטיחות ושותח חירום</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>מונה רצז ביטחון ובטיחות בית ספרי וחמיוני אישר</li> </ul>
--	--	---

		<p>עיי קב"יט מוסדות חינוך רשותי.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>הוגדרו תפקידיו של הרכז.</li> <li>הרכז ביצע/ יבצע חכירה בסיסית בת 60 שעות במהלך השנה בתיאום עם קב"יט הרשות.</li> </ul> <p>2. <b>תיק ביטחון מוסדי ממוחשב</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>הוכן עיי רכו הביטחון והבטיחות תיק ביטחון מוסדי ממוחשב (מודול ביטחון) המשמש לשגרה ולהירות, ויש בו כלל התנומות והתכניות המתיחסות: תכנית אבטחה, תכנית חירום (כולל הגדרת מרחבים מוגנים), תיק שטח ותכנית עבודה שנתית.</li> <li>תיק שטח מעודכן יועבר למטה הרשות עד לתאריך .01/10/14</li> </ul> <p>3. <b>חינוך לחיילים</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>תוכנו הדרכות "חינוך לחירום" לכל סגל בית"ס.</li> <li>נבדקו כל האמצעים שהונפקו עי הרשות ונמצאו תקנים (פנסים, ווסטים צהובים, אלונקה, גיריני מים, מגפון).</li> </ul> <p>4. <b>היערכות לביצוע תרגילים כמפורט מטה</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>עד 05 בספטמבר 2014 - כניסה למרחב המוגן.</li> <li>עד 30 בספטמבר 2014 - תרגיל ריעידת אדמה בבית"ס.</li> <li>עד 16 בפברואר 2015 - תרגיל התגוננות ארצית במתווה של ריעידת אדמה.</li> <li>במהלך חודש יוני 2015 - השתתפות בתרגיל החירום הלאומי (תאריך יקבע ויימסר בהמשך)</li> </ul> <p>5. <b>סידורי האבטחה בבית"ס</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>סידורי האבטחה בבית"ס סוכמו עם קב"יט הרשות.</li> <li>בית"ס קבוע מחלים פנימיים בכל הקשור לפתחת שערים, לכינסה וליציאה, לסדריות בוקר וכדומה.</li> <li>כל אלה נעשו בתיאום עם קב"יט מוסדות החינוך</li> </ul>

		הרשותי.
		<p>6. תכניות טיפוליים וഫעלויות החוץ בבית ספרית</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• מונה רכו טיפוליים בית ספרי ונקבע אחראי לכל פעילות הטיפוליים, והוא עבר הכשרה מתאימה במטה הרשות.</li> <li>• התקיימה חשתלמות לצוות המורים לגבי החכנות המחייבת לקראת טיפוליים ופעילות חוץ הכוללת את הנושאים האלה: תהליך ההכנה המחייב, הכרת ההוראות בחוץ. הכנת אישוריהם המחייבים וכדומה.</li> <li>• מדריכי טיפוליים שנשלרים מטעם בהישם הם מדריכים שעברו הסמכה כמדריכי טיפוליים נושא תעוזתתו תוקן בתיקף מורשה משרד החינוך.</li> </ul>

#### ד) בטיחות בדרכים

		<p>1. תשתיות בטיחות בתנועה ובחנייה סביבה בית"ס (מעטפת בטיחות)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• תשתיות הבטיחות בדרכים בסביבת בית"ס נבדקה ע"י ציג הרשות המקומית (מחנדס תחבורה, אחראי תשתיות בטיחות בדרכים). הבדיקה התבצעה בתנויות, במסופי החסעות, במעבר הח齊יה המובילים לבית"ס ובכל מקום נוספת הקשור בתנועה של כלי רכב והולכי רגל סביבה בית"ס.</li> </ul> <p>2. ימונה רכו תלעות בית ספרי אחראי על נסיעות לפעילויות שונות</p>
--	--	---

## ה) בריאות

		<p>1. <b>שירותי עזרה ראשונה לתלמידים</b>      רוען נוחל הפניה למועדן שירותים עזרה ראשונה בעת היפגעות תלמידים וקבלת שירותים עזרה ראשונה      (טל': 0096-55-700-1)</p>
--	--	--

**רשימת עזר לבדיקת בטיחות לרבע הביטחון והבטיחות הבית ספרי**

תחום	תחום הבזיקה	נושא הנבדק	נמק	המשך טיפול
חצר בית הספר	ארגון החצר	החצר ומגרשי הספורט נקיים ופנויים מכפאי בטיחות. ספאלים, מתקנים ופחית אשפה תקינים, שלימים ובתוחים.		
גדר		הגדר שלמה ורצופה בגובה 2 מ'. הרווח בין מوطנות הגדר אינו גדול מ-10 ס"מ (למניגת הילכודות ראש).		
שער		מבנה השער אינו מאפשר טיפוס או זיהילה מתחתיו.		
הספורט	שביל גישה ומגרשי	שבילי הגישה המודרכות ומגרשי הספורט ללא בליטות ומהמורות.		
ברזיות		הברזיות מותקנות במקום מוצל ונזרוק מעברים ומציריו תנוצה. המתקן אינו מושך באבן חלקה כדי למנוע חילקה. מבנה הברזים אינו מאפשר מגע פה. הברזים נמצאים בתוך שקעוריות כדי למנוע שבירת שיניים.		
מתקני חצר		המתקנים יציבים, תקינים וモוחקים היטב.		
		אין ברגים או חלקים בולטים העולמים לפצוע. שלבי חותם וחלקיו שלמים.		

		חטוף שמתוחת למתקנים, כולל סביבה נקיות העמודים וחיגונו בקרקע,, מרופד בשכבות חול ובטון ואינו בולט מעל פני הקרקע.		
--	--	--	--	--